

INSPECTIERAPPORT

MoTip Dupli bv

Wolvega

Inspectiedagen 22 en 23 september 2016

Datum definitief rapport: 7 oktober 2016

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij MoTip Dupli bv te Wolfraamweg 2, Wolvega

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 22 en 23 september 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf MoTip Dupli bv (verder te noemen Motip). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 23 september 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Motip?

De belangrijkste activiteit van Motip betreft het vullen en assembleren van spuitbussen met onder meer verf, lijm, oplosmiddelen, technische sprays en smeermiddelen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Motip de volgende onderdelen:

- Milieu Risico Analyse (MRA);
- Maatregelen ter voorkoming van de risico's van explosieve atmosferen;
- Maatregelen ter voorkoming van zware ongevallen, specifiek de maatregelen als genoemd in de scenario's.

Resultaten

Wat was op orde?

Op hoofdlijnen voldoet de MRA aan de gestelde eisen.

De documentatie voor het treffen van maatregelen ter voorkoming van de risico's van explosieve atmosferen is vrij compleet.

De beschreven scenario's zijn over het algemeen realistisch. De daarin beschreven maatregelen zijn aanwezig en worden aantoonbaar onderhouden.

Wat waren de verbeterpunten?

De onderbouwing van de risico's van vervuild water naar het riool kan verbeterd worden. Niet alle mogelijke risico's zijn voldoende in kaart gebracht.

Op sommige punten moet de onderbouwing en borging van de risico's van explosieve atmosferen verbeterd worden.

Op details kunnen de scenario's verbeterd worden.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

In een ruimte waar volgens de documentatie mogelijk sprake zou kunnen zijn van een explosieve atmosfeer is apparatuur aanwezig die daarvoor niet geschikt is.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.