

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Motip Dupli bv te Wolfraamweg 2, Wolvega inspectie 28 en 29 november 2017

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 28 en 29 november 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Motip Dupli bv (verder te noemen Motip). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 29 november 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Motip?*

De belangrijkste activiteit van Motip betreft het vullen en assembleren van spuitbussen met onder meer verf, lijm, oplosmiddelen, technische sprays en smeermiddelen.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Motip de volgende onderdelen:

- Ageing algemeen
- Ageing installatieleidingen/corrosie onder isolatie
- Ageing koel-/bluswaterleidingen
- Opleidingen en trainingen
- Systematische beoordeling van veiligheidsprestaties
- Incident CO2-blusinstallatie 24 november 2017

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

Ageing algemeen:

- Identificatie van degradatiemechanismen is grotendeels uitgevoerd en beoordeeld. Dit is ook van toepassing op de sprinkler- en blusschuiminstallaties.

Ageing installatieleidingen:

- Installatieleidingen worden periodiek geïnspecteerd en gecontroleerd.

Ageing koel-/blusleidingen:

- De sprinkler en blusschuiminstallatie is gecertificeerd en wordt halfjaarlijks onderhouden en gekeurd.

Opleidingen en trainingen:

- Opleidingen en trainingen zijn geborgd en worden gevolgd.

Incident CO2-blusinstallatie:

- De blusgasinstallatie is zorgvuldig ontworpen en uitgevoerd.
- Motip besteedt veel aandacht aan de organisatorische maatregelen voor het veilig werken in het nieuwe magazijn.

- Motip heeft voldoende en gerichte acties ondernomen, zowel tijdens als in de afhandeling van het ongeval.

#### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Criteria voor kritische meetpunten en wanddikteafname zijn niet vastgelegd.
- De rapportages van de wanddiktemetingen kunnen verbeterd worden.
- Op sommige punten kan de borging van eigen acties ten aanzien van het inspecteren, testen en onderhouden van blussystemen beter.

#### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

- Motip heeft geen procedure hoe invulling wordt gegeven aan het meten en monitoren van prestaties. Tevens ontbreekt het in het beleid van Motip aan geschikte, concrete en meetbare doelstellingen voor alle elementen van het veiligheidsbeheerssysteem. Het ontbreekt onder meer aan een jaarplan met doelstellingen, een procedure voor prestatie monitoring en indicatoren die een beeld geven van de prestaties op het gebied van de verschillende VBS-elementen.

#### *Eindoordeel*

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

#### *Handhaving*

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.