

## Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij C.P. Benelux B.V. te Malledijk 3, Spijkenisse

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

### Algemene informatie

#### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

#### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

#### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

### Inleiding

Op 18 april 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf C.P. Benelux B.V. (verder te noemen C.P. Benelux). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 18 april 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

#### *Wat voor een bedrijf is C.P. Benelux?*

C.P. Benelux B.V. is huurder van loods 23 en 28 op het terrein aan de Malledijk in Nissewaard. Tijdens de inspectie was de overgang bezig van loods 23 naar loods 27. In de betreffende loods worden gevaarlijke stoffen in emballage opgeslagen. Verder is in loods 28 een verfmengruimte aanwezig.

#### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij C.P. Benelux de volgende onderdelen:

- Rondgang door de loods;
- Ageing;
- de organisatie en het personeel.

### Resultaten

#### *Wat was op orde?*

- MSDS'en konden bij opvraag direct getoond worden;
- de stellingen zijn aantoonbaar onderhouden.

#### *Wat waren de verbeterpunten?*

- naspeurbaar documenteren van werknemers welke nog niet over het vereiste kennisniveau beschikken;
- op eenduidige plaats de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden naspeurbaar documenteren;
- aanvullen van de werkinstructie voor onder andere de opslag van kunststofverpakkingen;
- duidelijk markeren wanneer apparatuur niet meer gebruikt mag worden.

#### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen

onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde zeven overtredingen in categorie 3:

- zuren en basen niet conform eigen procedure gescheiden opgeslagen;
- oogdouches zijn stoffig en één nood- en oogdouche dicht bij elektriciteit gemonteerd;
- struikel- en valgevaar door losse kabels, losse luidsprekersboxen en stopcontacten;
- nooddeuren gaan naar binnen open;
- geen goede nood- en vluchtwegverlichting in de loodsen;
- onvoldoende maatregelen getroffen tegen het vallen van emballage;
- geen explosieveiligheidsdocument ten behoeve van alle opladers voor de heftrucks of palletwagens die in de loods 28 staan.

#### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs zeven overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

#### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.