

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij DAMCO Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A. aan de Oosterhorn 20 te Delfzijl

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 18 juni controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf DAMCO Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A. (verder te noemen Damco). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 18 juni 2020 tijdens een videoconferentie bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Damco?*

Damco produceert aluminium door elektrolyse van aluinaarde. Dit vindt plaats in baden met kryoliet, wat een milieugevaarlijke stof is. Vanwege de grote hoeveelheid kryoliet is het Brzo 2015 van toepassing. Daarnaast is er chloor aanwezig dat gebruikt wordt om het aluminium te reinigen. Chloorgas is giftig.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Damco de volgende onderdelen:

- De opvolging van de bevindingen van de voorgaande inspectie van 2019.
- De wijze waarop wordt gehandeld bij de identificatie en beoordeling van wijzigingen.

In verband met de Corona-perikelen, landelijke maatregelen en beleidslijnen bij de verschillende diensten is voor deze inspectie de locatie niet bezocht. Voor de inspectie zijn documenten opgevraagd welke zijn beoordeeld en besproken tijdens een videoconferentie.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

De opvolging van de bevindingen van de rapportage van 2019.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

Damco heeft veel procedures, formulieren en ondersteunende documenten voor wijzigingen. Dit leidt tot een complexe en omvangrijke werkwijze voor het uitvoeren van en beheersen van wijzigingen. Hierdoor is het mogelijk dat dit proces niet eenduidig en uniform wordt doorlopen. Voorgaande is tijdens deze inspectie door medewerkers van Damco onderkend. Daarbij hebben zij aangegeven dat op korte termijn een verbetertraject wordt ingezet. Een fysieke verificatie ter plaatse van een doorgevoerde wijziging heeft nog niet plaatsgevonden in verband met Corona-perikelen. Daarom heeft het inspectieteam besloten om de wijze voor uitvoeren van wijzigingen tijdens een ingelaste fysieke inspectie nogmaals (gepland op 9 en 13 november 2020) te beoordelen.

De inspecteurs verwachten dan ook dat Damco op dat moment de procedures volgens een toegezegd verbetertraject volledig heeft aangepast aan de hand van de tekortkomingen en verbeterpunten behorende bij de bevindingen van dit rapport. Daarnaast wordt verwacht dat Damco ook de implementatie van de verbeteringen al heeft opgepakt.

### Eindoordeel

Op basis van de verbeterpunten en het verbetertraject dat Damco heeft toegezegd, heeft het inspectieteam besloten de beheersing van VBS-element iv tijdens deze inspectie niet te beoordelen aan de hand van de vierpuntsschaal (goed, redelijk, matig of slecht) maar wordt op een later moment in 2020 een aanvullend inspectiemoment gepland. Hierbij is rekening gehouden met de planning van Damco om de verbeteringen in oktober 2020 te hebben afgerond.