

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Klesch Aluminium Delfzijl B.V. aan de Oosterhorn 20 - 22 te Delfzijl

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 12 en 14 september 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Klesch Aluminium Delfzijl B.V. (verder te noemen Klesch). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 14 september 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Klesch?*

De hoofdactiviteiten van Klesch bestaan uit het smelten en gieten van aluminium in palen en plakken. Voor het reinigen van het gesmolten aluminium wordt een mengsel van argon en chloorgas gebruikt.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Klesch de volgende onderdelen:

- opvolging van actiepunten naar aanleiding van vorige inspecties,
- onderhoudsstrategie,
- incidentonderzoek,
- prestatie-indicatoren.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Bevindingen van de voorgaande inspecties zijn deels opgepakt.
- Incidenten worden onderzocht, verbetermaatregelen worden doorgevoerd en hierover wordt gecommuniceerd met de medewerkers.
- De chloorinstallaties worden op een juiste wijze onderhouden.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- De onderhoudsstrategie en bijbehorend onderhoudsmanagementsysteem zijn niet afgestemd op de omvang van Klesch.
- Klesch heeft geen geschikte prestatie-indicatoren voor de beheersing van zware ongevallen.
- Klesch heeft geen geactualiseerde kennisgeving

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde vier overtredingen in categorie 3:

- Klesch werkt niet op een doelmatige wijze samen met Lindegas en Air Products.
- Klesch heeft niet een actuele kennisgeving ingediend zoals vereist in het Brzo-2015.
- Klesch kan niet aantonen dat voor de werkzaamheden met gevaarlijke (afval)stoffen de gevaren zijn geïdentificeerd en de risico's daarvan beoordeeld zijn.
- Klesch kan niet aantonen dat op een duidelijke en vastgestelde werkwijze de gevaren zijn geïdentificeerd en de risico's daarvan beoordeeld zijn.

### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs enkele overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.