

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Cargo Terminal Gadering B.V. te Butaanweg 7 D, Vondelingenplaat-Rt

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 24 en 25 juni 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf Cargo Terminal Gadering B.V. (verder te noemen CTG). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 25 juni 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is CTG?*

CTG is een op- en overslagbedrijf voor het laden, lossen en opslag van koopmansgoederen en gevaarlijke stoffen.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij CTG de volgende onderdelen:

- Visuele inspectie;
- Verbeterpunten Brzo-inspectie 2018;
- Omgaan met wijzigingen (VBS-element iv);
- Onderzoek zware ongevallen (VBS-element vi);
- Managementreview (VBS-element vii);
- Ageing;
- De juistheid van de kwantitatieve risicoanalyse (QRA).

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Visuele inspectie
- Verbeterpunten Brzo-inspectie 2018
- De juistheid van de kwantitatieve risicoanalyse (QRA)

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Een administratief verbeterpunt ten aanzien van de QRA.

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde vijf overtredingen in categorie 3:

- Gevaarlijke stoffen die een onderlinge reactiviteit vertonen worden onvoldoende van elkaar gescheiden;

- De brandwerende beplating ter bescherming van de loodsconstructie is in één loods op een aantal plaatsen beschadigd dan wel ontbreekt op een tweetal plaatsen;
- CTG geeft onvoldoende invulling aan de controle of een wijziging compleet en juist is uitgevoerd, en geeft daarmee ook onvoldoende invulling aan de PDCA-cyclus. CTG neemt niet alle maatregelen om zware ongevallen te voorkomen, dan wel de gevolgen hiervan te beperken;
- CTG geeft onvoldoende invulling aan het onderzoek naar zware ongevallen, zo ontbreekt een methodiek en vindt een oorzaakanalyse niet plaats;
- CTG heeft onvoldoende invulling gegeven aan het management review doordat er geen uitspraken zijn gedaan over het functioneren van de elementen van het VBS en er is geen procedure aanwezig.

#### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vijf overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken.

#### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.