

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Avek International B.V. te Molenweg 2, Surhuisterveen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 13 september 2017 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de Veiligheidsregio Groningen het bedrijf Avek International B.V. (verder te noemen Avek). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 13 september 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Avek?*

Avek produceert polyurethaanschuim voor gebruik in de eigen beddenfabriek en voor andere afnemers, zoals de meubelproducenten.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Avek de volgende onderdelen:

- De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen.
- De wijze waarop Avek aandacht heeft voor aspecten van veroudering.
- Hoe omgegaan wordt met veroudering van installatieleidingen en de sprinklerinstallatie.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- De opvolging van de acties uit de bevindingen van de Brzo inspectie 2016.
- De procedure die gebruikt wordt om wijzigingen te beoordelen.
- Het in beeld hebben waar corrosie/veroudering van leidingen kan plaatsvinden.
- Aandacht voor veroudering van de sprinklerinstallatie.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Het vastleggen van de eerste beoordelingsstap van een wijziging.
- Door in de risicobeoordeling niet alleen na, maar ook voor het nemen van maatregelen het risico van een wijziging in beeld te brengen.
- De controle op de conditie van flexibele leidingdelen en losslangen van de polyolininstallatie.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.