



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

INSPECTIERAPPORT

Trespa International

Weert

Inspectiedagen 15 en 19 maart 2018

Datum definitief rapport: 1 mei 2018

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Trespa International Wetering 20 te Weert

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op twee dagen controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Trespa International (verder te noemen Trespa). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 5 april 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Trespa?

Trespa produceert hoogwaardige kunststofplaten die onder andere in de bouwwereld worden gebruikt als geveltoepassing.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Trespa de volgende onderdelen:

- opvolging van de actiepunten uit de voorgaande inspectie;
- vbs i (personeel en organisatie)
- vbs ii (identificatie van gevaren en beoordelen risico's);
- vbs iv (management of change);
- twee scenario's;
- ageing koel- en bluswaterleiding;
- MRA (Milieu Risicoanalyse)

Resultaten

Wat was onder andere op orde?

- de actiepunten van de vorige inspectie zijn allemaal in voldoende mate afgehandeld;
- Trespa beschikt over een actueel organogram en communiceert het personeelsbeleid met alle personeelsleden en contractors;
- Trespa heeft een transparante planning voor het uitvoeren van de identificatie van gevaren en beoordelen van risico's. Heeft de beoordelingen goed gedocumenteerd en heeft beleid voor het bepalen van de risico's;
- Trespa heeft een duidelijke en transparant beschreven MOC-procedure;
- de MOC zijn goed navolgbaar;
- het overzicht van bluswaternetwerk inclusief de bronnen;
- de LOD zijn aangebracht en getagd.

Wat waren de verbeterpunten?

Er zijn onder andere de volgende verbeterpunten opgenomen:

- administreer o.a. juiste benaming van de afstoomroutes in het reken programma van de Milieu Risicoanalyse;
- handel actiepunt met nummer 4873 op de juiste wijze af;

- geef vervolg aan de uitkomsten van het inventarisatieonderzoek op het risico van het optreden van microbiologische corrosie in blusleidingen;
- overall sheet van de MOC kunnen adequater bij gehouden worden;
- tekst in de MRA over de vulling van de opslagtank moet duidelijker zijn;
- Tresa dient een goede onderbouwing te maken voor de W-factor van LOC scenario LOC12. Daarnaast dienen alle LOC scenario's gecontroleerd te worden of:
 1. er meer dan 5 onderliggende scenario's ten grondslag liggen;
 2. hier de onderbouwing eveneens aangepast moet worden;
 3. indien van toepassing is de W-factor aan te passen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten maar geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.