



Rijkswaterstaat  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu



# INSPECTIERAPPORT

**Trespa International B.V.**

**Weert**

**Inspectiedagen: 19 en 20 maart en 9 april 2015**

**Close-out: 17 april 2015**

**Datum definitief rapport: 26 mei 2015**

# Samenvatting rapport Brzo-inspectie Trespa International B.V.

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, is te vinden op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl)

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieueisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te onderzoeken of het bedrijf aan alle eisen voldoet om calamiteiten en zware ongevallen te voorkomen.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Inspecties bij Brzo-bedrijven vinden jaarlijks volgens een vastgesteld jaarplan plaats. Inspecties betreffen steekproeven waardoor inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben, kunnen worden gecontroleerd. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

### *Inleiding*

Op 19 en 20 maart en 9 april 2015 controleerde een inspectieteam, bestaande uit inspecteurs van het Bevoegd gezag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (RUD Zuid-Limburg namens de provincie Limburg), het Bevoegd gezag Wet Veiligheidsregio's (Veiligheidsregio Limburg-Noord) en het Bevoegd gezag Waterwet (Rijkswaterstaat / Waterschap Peel en Maasvallei) het bedrijf Trespa International B.V. (Trespa) te Weert. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 17 april 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

### *Wat voor een bedrijf is Trespa International B.V.*

Trespa produceert hoogwaardige decoratieve gevelbekledingsplaten.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden de werking van het veiligheidsmanagementsysteem, waarbij specifieke aandacht uitging naar de impregneerafdeling. Naar aanleiding van het indienen van een nieuw veiligheidsrapport in september 2014 is in dit kader de milieurisicoanalyse gecontroleerd.

## **Resultaten**

### Wat was op orde

#### *Opvolging actiepunten inspectie 2014*

Er is aantoonbaar navolging gegeven aan de bij de bevindingen vermelde acties uit het inspectierapport 2014. Er is sprake van een sluitende verbeterloop.

#### *Preventie beleid zware ongevallen (Pbzo) / veiligheidscultuur*

Het Pbzo-document is volledig en actueel. Het Pbzo-document is een geschikt uitgangspunt om de geformuleerde doelstellingen, ter voorkoming van zware ongevallen en milieu-incidenten, te realiseren. Het Pbzo is geïntegreerd in de organisatie. In alle lagen van de organisatie is er aandacht voor veiligheid.

#### *Scenario LOC2, HAZOP harsopslag tank 1 t/m 4, juni 2012*

Ten behoeve van de harsopslag (tank 1 t/m 4) is in juni 2012 een HAZOP (= een type veiligheidsstudie) uitgevoerd. Het in de HAZOP beschreven LOC2 scenario is door het inspectieteam nader getoetst. Een scenario is een beschrijving van de keten van gebeurtenissen die leidt tot het vrijkomen van een gevaarlijke stof. De gevaren en risico's van het scenario zijn onderkend en beoordeeld. De aanwezige technische en organisatorische maatregelen (preventief / repressief) om het scenario te voorkomen dan wel de effecten te beperken, zijn aanwezig en effectief. Het onderhoud aan de maatregelen wordt uitgevoerd en op basis van het veiligheidsmanagementsysteem is voldoende geborgd dat het onderhoud van de maatregelen in orde is en in orde blijft.

#### *Maatregelen n.a.v. incident van juli 2013*

Documenten zijn actueel en naar aanleiding van het incident opgesteld c.q. aangepast. Geschikte technische, procedurele en organisatorische maatregelen zijn genomen om de kans van optreden op een ongewoon voorval te verkleinen en de effecten te beperken. De genomen maatregelen zijn effectief en geïmplementeerd in de organisatie.

### Verbeterpunten (geen overtredingen)

#### *Milieurisicoanalyse m.b.t. het ontvangend oppervlaktewater*

De risico's voor het ontvangend oppervlaktewater zijn goed omschreven. Opgestelde werkinstructies worden uitgevoerd en beschermingsvoorzieningen zijn aanwezig om het risico op verontreiniging van het ontvangend oppervlaktewater te minimaliseren. De in dit kader opgestelde Proteus berekening dient nog te worden aangepast.

#### *De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen (MoC) m.b.t. impregneerafdeling*

De manier waarop wordt omgegaan met wijzigingen is goed gedocumenteerd vast gelegd in een procedure. Prestatie indicatoren om de voortgang te bewaken, zijn geformuleerd. Op een geschikte wijze wordt omgegaan met tijdelijke wijzigingen en overbruggingen. De MoC-procedure wordt goed gevolgd, met uitzondering van een wijziging van het harsbad in de impregneerafdeling.

#### *De identificatie van de gevaren en beoordeling van risico's van zware ongevallen m.b.t. impregneerafdeling*

Trespa heeft in de onderliggende procedure op een geschikte wijze vastgelegd hoe de risico's voor een zwaar ongeval worden beoordeeld, welke criteria daarbij worden

gehanteerd en wanneer veiligheidsstudies zijn/worden uitgevoerd. De termijn wanneer veiligheidsstudies opnieuw moeten worden uitgevoerd (reviewtermijn) is echter niet vastgelegd in het Pbzo-document of in de onderliggende procedure.

### Overtredingen

#### *De identificatie van de gevaren en beoordeling van risico's van zware ongevallen m.b.t. impregneerafdeling*

Trespa heeft voor de impregneerinstallatie niet eerder een HAZOP (= type veiligheidsstudie) uitgevoerd. Hiermee heeft Trespa de eigen procedure nog niet gevolgd. Dit is feitelijk een overtreding van het Brzo 1999 artikel 5 lid 3 en bijlage II onder c. Trespa is voor de impregneerafdeling inmiddels gestart met de uitvoering van een HAZOP-studie. Dit is aanleiding om in dit kader niet handhavend op te treden.

Het inspectieteam beoordeelt de ernst van de geconstateerde overtreding als zeer gering. Er is een zeer geringe kans op het optreden van een zwaar ongeval. Sprake is van een lichtere tekortkoming.

### **Eindoordeel**

Bij Trespa is een overtreding aangetroffen in het kader van de identificatie van de gevaren en beoordeling van de risico's van zware ongevallen m.b.t. impregneerafdeling. Er zal echter niet handhavend worden opgetreden. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten vastgesteld. Verwacht wordt dat Trespa die oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.