



INSPECTIERAPPORT

CHEMELOT Polyscope Polymers B.V.

Geleen

Inspectiedag 6 maart 2018

Datum definitief rapport: 27 maart 2018

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij CHEMELOT Polyscope Polymers B.V. te Prins de Lignestraat 28, Geleen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 6 maart 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf CHEMELOT Polyscope Polymers B.V. (verder te noemen Polyscope). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 6 maart 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Polyscope?

In de fabriek van Polyscope wordt het copolymeer SMA of terpolymeer SMI gemaakt. Het granulaat eindproduct wordt als halffabricaat afgevoerd naar externe verwerkers o.a. als toevoeging voor kunststof in de automobiel industrie of coating voor papier.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Polyscope de volgende onderdelen:

- De scenario's voor zware ongevallen die Polyscope heeft uitgewerkt met de maatregelen die deze ongevallen moeten voorkomen.
- De manier waarop Polyscope omgaat met wijzigingen in de fabriek die van invloed kunnen zijn op het risico van zware ongevallen.
- De opvolging die Polyscope heeft gegeven aan de resultaten uit de vorige inspectie.

Resultaten

Wat was op orde?

Polyscope heeft goed beschreven welke ongevallen mogelijk zijn en welke maatregelen zij hebben om dit te voorkomen. Deze maatregelen zijn aanwezig en worden onderhouden.

Polyscope heeft een passend systeem om de risico's van wijzigingen in de fabriek te beheersen.

Polyscope heeft voldoende opvolging gegeven aan de resultaten van de vorige inspectie.

Wat waren de verbeterpunten?

De werkwijze voor de beoordeling en registratie van wijzigingen is op details te verbeteren.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.