



INSPECTIERAPPORT

Everris International B.V.

Heerlen

**Inspectiedagen
12 mei en 6 juli 2017**

Datum definitief rapport: 24 juli 2017

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Everris International B.V. te Nijverheidsweg 15, Heerlen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 12 mei 2017 heeft er een onaangekondigde inspectie plaatsgevonden en op 6 juli 2017 een aangekondigde inspectie. Tijdens de inspecties controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, het Waterschap Limburg en de veiligheidsregio het bedrijf Everris International B.V. (verder te noemen Everris). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 20 juli 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Everris?

Everris International B.V. is onderdeel van ICL Specialty Fertilizers. Op de locatie in Heerlen, waar dit inspectierapport betrekking op heeft, wordt kunstmest voorzien van coating, gemengd en/of verlijmd en vervolgens verpakt in papieren of plastic zakken en/of kartonnen dozen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Everris de volgende onderdelen:

- de wijze waarop de actiepunten uit de vorige inspectie zijn opgevolgd
- diverse algemene maatregelen die tijdens de rondgang en interviews naar voren kwamen
- werkvergunningen procedure
- PBZO-document
- landelijk thema Ageing
- MRA (Algemeen Everris is bezig met het opzetten van een MRA)
- Audits en directiebeoordeling

Resultaten

Wat was op orde?

Tijdens de inspectie bleek dat het opvolgen van actiepunten uit de voorgaande inspectie voldoende geborgd is. Daarnaast kan gesteld worden dat de werkvergunningen die gecontroleerd zijn voldeden aan de interne procedure. Het PBZO-document redelijk geschikt is, voor Everris. Tevens worden de audits en directiebeoordeling op een juiste wijze uitgevoerd. Everris is zich bewust van de risico's met betrekking tot verontreinigd bluswater. In het kader van vergunningverlening en het daarmee over gaan van laagdrempelig naar hoogdrempelige inrichting wordt een MRA opgesteld die ter goedkeuring aan het WL wordt overgelegd.

Wat waren de verbeterpunten?

Tijdens de inspectie zijn enkele verbeterpunten benoemd, waaronder dat in het PBZO-document de samenhang tussen de type maatregelen en de specifieke risico's toegevoegd dient te worden. Ook dient met een prioritering te worden geborgd dat de maatregelen die gekoppeld zijn aan een scenario, binnen een bepaalde termijn worden aangebracht eventueel met tussentijdse mitigerende maatregelen.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

Er is geen volledige inventarisatie gemaakt van alle kritische assets binnen Everris met de daarbij behorende onderhouds- en vervangingsstrategie. Daarmee zijn mogelijk niet alle maatregelen getroffen ter voorkoming van een zwaar ongeval. Hiermee is onvoldoende invulling gegeven aan het VBS element iii. Everris dient eerst alle assets vast te stellen en vervolgens een volledige inventarisatie te maken van alle kritische assets en de daarbij behorende onderhoud- en vervangingsstrategie te bepalen en te borgen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd.

Everris dient voor 1 oktober 2017 een plan van aanpak te maken waarbij inzicht wordt gegeven van alle missende kritische assets. In het plan van aanpak dient vervolgens een reële termijn ter goedkeuring worden aangegeven om van de missende kritische assets de daarbij behorende onderhoud- en vervangingsstrategie vast te stellen en te borgen.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.