

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Action Service & Distributie B.V. te Perenmarkt 15, Zwaagdijk-Oost

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 3 en 13 juni 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Action Service & Distributie B.V. (verder te noemen Action). De tijdens de inspectie bekende resultaten zijn in kaart gebracht en op 3 en 13 juni 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Action?

Action heeft in Zwaagdijk-Oost zijn hoofdkantoor en één van haar distributiecentra gevestigd. De activiteiten bestaan hoofdzakelijk uit opslag en distributie van artikelen voor de consumentenmarkt. Daaronder zitten ook artikelen die vallen onder regelgeving voor gevaarlijke stoffen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Action de volgende onderdelen:

- De actualiteit van het bedrijfsnoodplan;
- De opslag en het beheer van hulpverleningsmaterieel;
- Het risico van vermoeiing van installatieonderdelen;
- Passieve brandbeveiliging;
- De inventarisatie en beoordeling van de integriteit en veroudering van drukapparatuur die op de inrichting van Action aanwezig is;
- De gevaren en risico van explosieve atmosferen.

Resultaten

Wat was op orde?

- Het risico van vermoeiing van installatieonderdelen wordt beheerst met verschillende inspectie- en onderhoudssystemen.
- Voor zover bekend, betreft de aanwezige drukapparatuur alleen de blusinstallatie. Om de integriteit te waarborgen en veroudering van deze installatie tegen te gaan, wordt er jaarlijks onderhoud en inspectie uitgevoerd.
- Action heeft passende passieve brandbeveiliging voor de doorvoeringen door brandwerende scheidingen en heeft hiervoor een Inspectie en onderhoudsprogramma.

Wat waren de verbeterpunten?

- De procedure voor het actualiseren van het bedrijfsnoodplan en het versiebeheer is niet sluitend, waardoor het bedrijfsnoodplan niet actueel is;
- De opslag en het beheer van hulpverleningsmaterieel moet worden geoptimaliseerd.

- De onderdelen van de inspectie- en onderhoudssystemen met betrekking tot het risico van vermoeiing van installatieonderdelen zijn redelijk vastgelegd binnen het VBS. Er zijn verbeteringen mogelijk.
- De inventarisatie en beoordeling van drukapparatuur die op de inrichting van Action aanwezig is, was nog niet volledig uitgevoerd.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 2:

1. De gevaren en risico van explosieve atmosferen heeft Action beschreven in het explosie veiligheidsdocument (EVD). Echter zijn niet alle uitgangspunten voor de zones, ventilatie uitvoering en ventilatiecapaciteit voldoende onderbouwd;
2. Het VBS van Action heeft in onvoldoende mate bijgedragen aan het treffen van maatregelen, die in het EVD zijn opgenomen, om ontsteking als gevolg van elektrostatische ontlading te voorkomen.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

1. In het EVD is niet de actuele situatie beschreven zoals deze is aangetroffen tijdens de inspectie.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.