

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Titan Wood te Westervoortsedijk 71, Arnhem

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 14 en 15 november 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Titan Wood (verder te noemen Accsys). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 15 november 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Accsys?*

Bij Accsys wordt hout verduurzaamd. Voor het proces worden grondstoffen (gevaarlijke stoffen) opgeslagen in opslagtanks.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Accsys de volgende onderdelen:

- de identificatie en beoordeling van de gevaren;
- de aanwezigheid en het onderhoud van veiligheidsmaatregelen om aanwezige gevaren te beheersen;
- de manier waarop met wijzigingen wordt omgegaan.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

De identificatie en beoordeling van de gevaren:

- De beoordeelde installatiescenario's waren realistisch beschreven.

De aanwezigheid en het onderhoud van veiligheidsmaatregelen om aanwezige gevaren te beheersen:

- Alle in de installatiescenario's opgenomen veiligheidsmaatregelen waren aanwezig.
- In de praktijk waren meer veiligheidsmaatregelen aanwezig dan in de scenario's was beschreven.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

De identificatie en beoordeling van de gevaren:

- Accsys moet in de installatiescenario's een aantal verbeterpunten over de juiste schade-effecten en de kansvermindering opnemen.

De aanwezigheid en het onderhoud van veiligheidsmaatregelen om aanwezige gevaren te beheersen:

- Accsys heeft een aantal veiligheidsmaatregelen onterecht opgenomen in de installatiescenario's.
- Accsys heeft van de nieuwe installaties nog niet alle onderhoud geborgd in het onderhoudsysteem.

De manier waarop met wijzigingen wordt omgegaan:

- Accsys heeft niet voorzien in gasdetectie van azijnzuur en azijnzuuranhydride bij de opslagtanks.
- Accsys moet bij de nieuwbouwwerkzaamheden meer aandacht besteden aan vluchtwegen en naderingsroutes van hulpdiensten.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.