

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Lesli Vuurwerk B.V. te Heringsaweg 10, Vragender

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 17 december 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf Lesli Vuurwerk B.V. (verder te noemen Lesli). Bij de inspectie was ook een veiligheidsadviseur van de brandweer team Achterhoek van de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland aanwezig. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 17 december 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Lesli?

Lesli is een groothandel in consumentenvuurwerk.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Lesli de volgende onderdelen:

- De hoeveelheden vuurwerk in opslag in verband met het vuurwerkverbod.
- De wijze van opslag, maatregelen en voorzieningen in relatie tot de vergunningvoorschriften en de eisen uit het Vuurwerkbesluit.
- Keuringen en onderhoud van blusmiddelen en installaties.
- Aandacht voor orde en netheid.

Resultaten

Wat was op orde?

- Tijdens de rondgang gaf het bedrijf een nette en verzorgde indruk.
- Er is veel aandacht voor de beheersing van de hoeveelheid vuurwerk in opslag.

Wat waren de verbeterpunten?

- Stofvorming met name bovenin de opslagbunkers moet zoveel mogelijk worden voorkomen.
- Voldoende ventilatie van de acculaadruimte moet zeker gesteld worden ter voorkoming van een explosieve atmosfeer.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.