

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij TANATEX Chemicals b.v. Einsteinstraat 1 11, Ede gld

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 8 en 12 november en 12 december 2019 en 6 februari 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf TANATEX Chemicals b.v. (verder te noemen TANATEX). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 6 februari 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is TANATEX?*

Bij TANATEX vinden chemische processen plaats ten behoeve van de productie van chemicaliën voor de textielindustrie. Hiervoor worden onder andere gevaarlijke grondstoffen en eindproducten opgeslagen in emballage en in opslagtanks.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij TANATEX de volgende onderdelen:

- de opvolging van de bevindingen uit de actie- en besluitenlijst (voortkomend uit voorgaande Brzo inspecties);
- de identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen;
- de controle op de exploitatie (uitvoeren van werkzaamheden bij ketel 14);
- de uitvoering van de directiebeoordeling.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- de operator is op de hoogte van de gevaren en risico's bij ketel 14 en de getroffen maatregelen;
- tijdens de visuele inspectie bij ketel 14 is geconstateerd dat de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt;
- er is aangetoond door middel van een voorbeeld dat het 4-ogen principe tijdens de productie wordt toegepast.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- het borgen van het functioneren van de puntafzuiging in de fabriek.

### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in categorie 2:

- TANATEX past de eigen procedure voor de identificatie en beoordeling van de gevaren van zware ongevallen niet toe;
- TANATEX past de eigen procedure voor het opstellen en beoordelen van de directiebeoordeling niet toe.

Het inspectieteam constateerde één overtreding in categorie 3:

- TANATEX heeft een deel van de installaties niet voorzien van tagging.

### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.