

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Wolff Vuurwerk BV (Engelenburgstraat en Terwoldseweg) te Engelenburgstraat 31, Twello

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 19 september 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Wolff Vuurwerk BV (Engelenburgstraat en Terwoldseweg) (verder te noemen Wolff). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 19 september 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Wolff?*

Wolff is een vuurwerkbedrijf en slaat consumentenvuurwerk op. Wolff heeft twee opslaglocaties in Twello, aan de Engelenburgstraat en de Terwoldseweg. Vanwege de hoeveelheid opgeslagen vuurwerk valt het bedrijf onder het Brzo 2015.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Wolff de volgende onderdelen:

- Bedrijfsnoodorganisatie;
- Wat heeft Wolff met de verbeterpunten van de vorige inspectie gedaan;

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

Bedrijfsnoodorganisatie:

- Wolff heeft een actueel noodplan voor de Engelenburgstraat 31.
- Wolff maakt verslagen van uitgevoerde noodplanoefeningen.
- Wolff heeft voor de Engelenburgstraat scenario's in het noodplan opgenomen voor overstromingen en aardbevingen.

Wat heeft Wolff met de verbeterpunten van de vorige inspectie gedaan:

- Wolff heeft de meeste verbeterpunten opgepakt.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

Bedrijfsnoodorganisatie:

- De locatie Engelenburgstraat 29 ontbreekt in het noodplan.
- De selectie van noodsituaties, waarop het noodplan is gebaseerd, is niet beschreven..
- Wolff volgt niet haar eigen oefenplanning voor de noodorganisatie.
- De mensen die aangewezen zijn voor de functie van (vervangend) hoofd BHV zijn hier niet voor opgeleid.
- Het is niet geregeld dat er altijd een BHV-er aanwezig is tijdens werktijden.

Wat heeft Wolff met de verbeterpunten van de vorige inspectie gedaan:

- Het verbeterpunt voor veiligheidsstudies en scenario's is nog niet opgepakt.

### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.