

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Fujifilm Manufacturing Europe BV, Oudenstaart 1 te Tilburg

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 13 maart 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de waterkwaliteitsbeheerder het bedrijf Fujifilm Manufacturing Europe BV (verder te noemen Fujifilm). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 10 april 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Fujifilm?

Het bedrijf produceert fotopapier, offsetplaten en membranen. Daarnaast werkt men in het Tilburg Research Laboratory aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën en producten.

Wat controleerden de inspecteurs?

- De inspecteurs controleerden bij Fujifilm de volgende onderdelen:
- Heeft Fujifilm de taken en verantwoordelijkheden van het personeel ten aanzien van de beheersing van de gevaren van zware ongevallen voldoende vastgelegd en worden deze bewaakt?
- Neemt Fujifilm voldoende maatregelen om bij het personeel het bewustzijn te doen toenemen dat voortdurende verbetering noodzakelijk is?
- Onderkent Fujifilm de behoefte aan opleiding van het personeel en wordt die opleiding voldoende georganiseerd?
- Voor een door het inspectieteam gekozen scenario is voor de opgevoerde veiligheidsmaatregelen gecontroleerd of deze daadwerkelijk aanwezig zijn, of ze zijn geborgd in het veiligheidsbeheerssysteem, of ze worden onderhouden en of deze echt een bijdrage leveren aan het voorkomen van dit scenario of het beperken van de gevolgen;
- Heeft Fujifilm de afstroomrisico's voor de ontvangende rioolwaterzuiveringinstallatie en het daarachter liggend ontvangend oppervlaktewaterlichaam in beeld en tot een acceptabel niveau beperkt?

Resultaten

Wat was op orde?

- De te volgen opleidingen zijn duidelijk per functie vastgelegd;
- Fujifilm neemt aantoonbaar diverse maatregelen om het bewustzijn te doen toenemen dat voortdurende verbetering nodig is;
- Er wordt goed geluisterd naar de behoefte aan opleiding bij het personeel. De voortgang van de te volgen opleidingen en trainingen wordt aantoonbaar bewaakt;
- Alle documenten en formulieren betreffende de bepaling, beschrijving en de aanwezigheid van de veiligheidsbeheersmaatregelen uit het behandelde scenario zijn aantoonbaar aanwezig;
- De in het scenario beschreven veiligheidsbeheersmaatregelen zijn voor zoverre controleerbaar ook daadwerkelijk aanwezig;
- Het scenario lijkt goed te zijn opgesteld om de gevaren voor mens en milieu en het bepalen van maatregelen inzichtelijk te maken;

- Het Calamiteitenplan AWZI NWB Tilburg en het "Protocol Lozing op de RWZI" zijn goed bekend bij het personeel, goed leesbaar, volledig en actueel. Alle relevante aspecten zijn benoemd ter voorkoming dat verontreinigd afvalwater, afkomstig van een calamiteit of onvoorziene omstandigheid, via de AWZI NWB Tilburg op het Wilhelminakanaal wordt geloosd.

Wat waren de verbeterpunten?

- De structuur van de organisatie die gericht is op het voorkomen van zware ongevallen of het beperken van de gevolgen kan beter worden gedocumenteerd;
- Het bewaken van de vastgestelde taken en verantwoordelijkheden van het personeel kan beter worden gestructureerd;
- Het geïnspecteerde scenario is niet recentelijk gereviseerd, waardoor al langere tijd niet is gecontroleerd of het scenario en de maatregelen nog voldoen aan de stand van de veiligheidstechniek;
- Een van de opgevoerde veiligheidsmaatregelen blijkt geen bijdrage te leveren aan het voorkomen van het scenario. De risico's blijven acceptabel binnen dit scenario door de overige genomen maatregelen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.