

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Fokker Aerostructures B.V. te Industrieweg 4, Papendrecht

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 9 en 10 mei 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf Fokker Aerostructures B.V. (verder te noemen Fokker). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 10 mei 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Fokker?*

Fokker is een bedrijf dat een vergunning heeft voor het produceren van vliegtuigcomponenten en het samenstellen van componenten daarvan alsmede daaraan gerelateerde producten op het gebied van lucht- en ruimtevaart.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspectie bij het Fokker stond dit keer in het teken van het landelijke thema Ageing (veroudering). Het inspectieteam heeft hierbij vooral gecontroleerd op het algemene beleid van Fokker ten aanzien van veroudering, op veroudering door corrosie van leidingen (onder isolatie) en veroudering van koel- en bluswaterleidingen.

Daarnaast is gekeken wat het beleid van Fokker is ten aanzien van onderaannemers en of er voldoende opvolging is gegeven aan de verbeterpunten van de vorige Brzo inspectie

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

Fokker heeft een beeld waar de geïsoleerde leidingen zich bevinden in het bedrijf. De leidingen zagen er visueel goed uit en vertoonden geen zichtbare gebreken.

Er wordt jaarlijks een analyse gemaakt van de incidenten die hebben plaatsgevonden bij Fokker. Mocht ageing een oorzaak zijn van het incident dan zou dat uit deze analyse moeten blijken. In de analyse die is ingezien, was ageing geen oorzaak voor het ontstaan van incidenten.

De blussystemen worden periodiek gecontroleerd. Veroudering van de systemen wordt daarmee ondervangen.

Fokker heeft een systeem ingevoerd dat de werkzaamheden van onderaannemers regelt. Dit systeem is passend voor de bedrijfsvoering van Fokker.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

Van de geïsoleerde leidingen is niet aantoonbaar gemaakt wat de afkeurcriteria zijn. Daarnaast is van een ondergrondse leiding niet aantoonbaar gemaakt wanneer de laatste inspectie heeft

plaatsgevonden en wat de specificaties van de isolatie zijn. Fokker zal dit beter vast moeten leggen en aantoonbaar moeten maken.

#### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3:

Ageing is geen aantoonbaar onderdeel van het preventiebeleid zware ongevallen en het VBS.

Er is door de directie een beoordeling gemaakt over de werking van het (veiligheidsbeheerssysteem) VBS. Dit is echter niet gebeurd via een procedure die geborgd is in het VBS. Daarnaast is de procedure niet geheel gevolgd. De met documenten gestaafde analyse van het VBS en de uitspraak van de werking daarvan ontbreekt.

#### *Eindoordeel*

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook een verbeterpunt geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

#### *Handhaving*

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.