

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij TAQA Energy B.V. Alkmaar

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 25 september, 16 oktober en 3 november 2017 controleerden inspecteurs van Staatstoezicht op de Mijnen en de veiligheidsregio het bedrijf TAQA Energy B.V. (Boekelermeer) (verder te noemen TAQA). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 3 november 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is TAQA?

TAQA slaat gas op in het ondergrondse gasveld Alkmaar en in geval van piekvraag wordt het gas uit de opslag onttrokken, gereinigd en vervolgens geleverd aan het landelijke gastransportnet.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspectie stond in het teken van de grote onderhoudsstop (TAR) op de locaties Boekelermeer en Bergermeer. Hierbij zijn de volgende onderwerpen geïnspecteerd:

- Hoe is invulling gegeven aan de verbeterpunten uit de vorige inspectie;
- Hoe zijn de risico's van de TAR geïdentificeerd en beheerst;
- Hoe zijn de competenties van de aannemers en eigen personeel geborgd met betrekking tot de TAR;
- Is de planning, communicatie, uitvoering en het toezicht op de werkzaamheden tijdens de TAR goed georganiseerd;
- Zijn de geplande en ongeplande wijzigingen tijdens de TAR overeenkomstig de procedure doorlopen;
- Hoe is de noodorganisatie georganiseerd tijdens de TAR.

Resultaten

Wat was op orde?

- De competenties van de aannemers en eigen personeel;
- Hoe de risico's van de TAR zijn geïdentificeerd en beheerst;
- Het organiseren van de planning, communicatie, uitvoering en het toezicht op de werkzaamheden;
- De noodorganisatie met betrekking tot de TAR.

Wat waren de verbeterpunten?

- Het registreren van wijzigingen;
- De beschrijving van de interne opschaling en de afstemming met de Veiligheidsregio.
- Duidelijkheid verschaffen over de bediening van het materieel van externen bij putincidenten.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct

een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:
TAQA heeft niet eenduidig aangetoond op welke wijze invulling is gegeven aan de actiepunten in eerdere Brzo-inspectierapporten.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs één overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.