

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Moxba b.v. te Bedrijvenpark Twente 15, ALMELO

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 27 oktober 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Moxba b.v. (verder te noemen Moxba). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 27 oktober 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Moxba?

Moxba B.V. is een handelsonderneming in hoogwaardige metalen, metaal – en metalloïde houdende afvalstoffen, residuen en restproducten die zijn bestemd voor de terugwinning van metalen. Moxba is gespecialiseerd in het in – en verkopen van dergelijke afvalstoffen en is hierbij bemiddelaar tussen primaire ontdoener en verwerker. De kernactiviteiten binnen de inrichting van Moxba vinden plaats in loodsen op het terrein en bestaan uit het opslaan van geaccepteerde metaalhoudende afvalstromen van derden, alsmede het verkleinen (shredderen, breken), zeven, ompakken, overpakken, sorteren, samenvoegen en opbulken van deze afvalstoffen.

Anderhalf jaar geleden is kenbaar geworden dat het bedrijf onder de werkingssfeer van het Brzo2015 valt. Het bedrijf is toen begonnen met het opstellen van een veiligheidsrapport en het documenteren van het veiligheidsbeheerssysteem. Het veiligheidsrapport is ingediend en wordt momenteel beoordeeld. Het veiligheidsbeheerssysteem is nog niet volledig, maar hier wordt aan gewerkt.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Moxba de volgende onderdelen:

- het beleid ter voorkoming van zware ongevallen
- de opzet en documentatie van het veiligheidsbeheerssysteem

Resultaten

Wat was op orde?

Het PBZO document is aanwezig

In het kader van het veiligheidsbeheerssysteem zijn een aantal zaken goed opgepakt, onder andere de procedure voor wijzigingen.

Wat waren de verbeterpunten?

Het PBZO document moet op punten nog worden aangevuld

Voor een aantal elementen van het veiligheidsbeheerssysteem moeten nog procedures worden opgesteld.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct

een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:
Moxba moet een gedocumenteerd VBS systeem opstellen

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.