

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Uniper centrale Maasvlakte te Coloradoweg 10, Maasvlakte Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 8 en 9 januari 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo het bedrijf Uniper centrale Maasvlakte (verder te noemen Uniper). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 9 januari 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Uniper?*

Het opwekken van elektriciteit door middel van steenkolen, beendermeel, houtpellets en biopropan.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Uniper de volgende onderdelen:

- Verbeterpunten inspectie 2018;
- VBS element ii;
- Ageing( vermoeiing);
- Alarmbeheer;
- Incidentenonderzoek;
- Management review

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Verbeterpunten inspectie 2018;
- VBS element ii;
- Ageing(vermoeiing);
- Alarmbeheer;
- Incidentenonderzoek;

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Stel KPI's vast.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs één verbeterpunt en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het verbeterpunt gaat uitvoeren.