

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Motip Dupli, Wolfraamweg 2, Wolvega

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 20 en 21 november 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW en het bevoegd gezag Wabo het bedrijf Motip Dupli B.V. (verder te noemen Motip). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 21 november 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Motip?

Motip vult spuitbussen af. Deze worden gevuld met een product en een drijfgas. Zowel de producten als het drijfgas zijn vaak (brandbare) gevaarlijke stoffen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Motip de volgende onderdelen:

- het systeem van melding van zware ongevallen of bijna-ongevallen en het onderzoek van incidenten.
- de verwerking van afgekeurde spuitbussen.
- de keuringen van apparatuur die onder druk staat.
- materiaalvermoeding als gevolg van mechanische- en thermische belasting.

Resultaten

Wat was op orde?

- De wettelijk verplichte keuringen op drukapparatuur waren uitgevoerd.
- De aandacht voor onderzoek naar incidenten en ongevallen.
- Mechanische- en thermische materiaalvermoeding is geïnventariseerd.

Wat waren de verbeterpunten?

- De documentatie van de drukapparatuur moet accurater worden bijgehouden.
- Veiligheidssignalering was niet overal aanwezig waar deze is voorgeschreven.
- Vluchtwegaanduidingen waren defect.
- Schuifdeuren werden als nooduitgang gebruikt.
- Het veiligheidsbeleid met betrekking tot het identificeren van de gevaren en de opvolging van incidenten moet aangepast worden.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 1:

- Bij het verwerken van de afgekeurde spuitbussen waren de gevaren op brand en explosie niet geïdentificeerd en waren er onvoldoende maatregelen genomen om brand en explosie te voorkomen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie bleek dat het bedrijf de risico's onvoldoende beheerst. Het bedrijf voldoet niet aan de eisen, wat leidt tot een overtreding. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.