

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij C.P. Benelux B.V. te Malledijk 3, Spijkenisse

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 16 mei 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo het bedrijf C.P. Benelux B.V. (verder te noemen C.P. Benelux). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 16 mei 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is C.P. Benelux?*

C.P. Benelux B.V. is huurder van loodsen 27 en 28 op het terrein aan de Malledijk in Nissewaard. In de betreffende loodsen worden gevaarlijke stoffen in emballage opgeslagen. Verder is in loods 28 een verfmeng-ruimte aanwezig.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij C.P. Benelux de volgende onderdelen:

- De wijze waarop de actiepunten van de Brzo inspectie zijn opgelost;
- De organisatie en het personeel;
- De wijze waarop de gevaren worden geïdentificeerd en geëvalueerd.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

C.P. Benelux heeft alle actiepunten uit de Brzo inspectie uit 2017 opgelost.

- De wijze waarop de gevaren worden geïdentificeerd en geëvalueerd.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- De functie van assistent warehouse manager is niet beschreven in het veiligheidsrapport.
- C.P. Benelux moet de gevaren van alle representatieve stoffen binnen een jaar hebben gereviewd.
- C.P. Benelux moet nog wel documenteren waarom 4 basisoorzaken niet zijn meegenomen bij het opstellen van de installatiescenario'-s.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.