

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Cerexagri B.V. / Arkema Rotterdam B.V. te Tankhoofd 10, Vondelingenplaat Rt

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 13, 14 en 21 juni 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Cerexagri B.V. / Arkema Rotterdam B.V. (verder te noemen Cerexagri bv. / Arkema bv.). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 27 juni 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Cerexagri bv. / Arkema bv.?

Cerexagri produceert gewasbeschermingsmiddelen en zorgt voor opslag en distributie van deze producten. Arkema produceert chemicaliën (mercaptanen, sulfiden, sulphonyls en gasodoranten) en slaat die op en over.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Cerexagri bv. / Arkema bv. de volgende onderdelen:

- Cerexagri: De directiebeoordeling van de elementen van het Veiligheidsbeheerssysteem (VBS), de procedure voor wijzigingen (MOC) van de nieuwe liquid fabriek en de voorbereiding op de rampenbestrijding.
- Arkema: De directiebeoordeling van de VBS elementen, het onderhoud van veiligheidskritische installaties en de voorbereiding op de rampenbestrijding.

Resultaten

Wat was op orde?

- Arkema heeft aantoonbaar een goed functionerend onderhoudsmanagementsysteem; het VBS voldoet voor dit onderdeel (VBS iii) aan artikel 7 lid 6 van het Besluit risico's zware ongevallen 2015 en bijlage III onderdeel b sub ii bij de richtlijn. Tevens wordt daarmee voldaan aan artikel 6 lid 1 van de Arbeidsomstandighedenwet.
- Zowel Cerexagri als Arkema hebben aantoonbaar een goed onderbouwde directie beoordeling over het functioneren van de afzonderlijke VBS elementen opgesteld.
- De infrastructurale-, informatie- en veiligheidsvoorzieningen ten behoeve van de uitvoering van de rampbestrijding zijn in voldoende mate voorbereid.

Wat waren de verbeterpunten?

Ten aanzien van VBS element iv de volgende verbeterpunten:

1. Gebruik de Master MOC.
2. Evalueer de uitgevoerde MOC's.
3. Toets de eventuele risico's aan de risico matrix.
4. Borg de overdracht van de tijdelijke aanvullende beheersmaatregelen.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3:

1. Cerexagri heeft de werking m.b.t. de MOC over de gehele lijn onvoldoende geborgd: dit is niet in overeenstemming met artikel 7 lid 6 van het Besluit risico's zware ongevallen 2015 en bijlage III onderdeel b sub iv bij de richtlijn.
2. Cerexagri/ Arkema heeft in 2015 de 10 IBC's met SVM niet op kwaliteit laten inspecteren, daarnaast wordt niet altijd scherp tegen de goed-/ afkeurcriteria van het specifieke SVM getoetst.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.