

# Samenvatting

## Brzo-inspectierapport bij Gasunie Transport Services B.V.

Op 19 en 20 mei 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Gasunie Transport Services B.V. (voortaan aangeduid als Gasunie) te Scheemda (locatie Scheemda) en te Drieborg (locatie Oude Statenzijl). De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 20 mei 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

## Algemene Informatie

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

## Doelstelling van de samenvatting

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

## Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

## Resultaten

Deze inspectie is uitgevoerd bij een tweetal vestigingen van Gasunie. Op 19 mei 2015 is het exportstation Oude Statenzijl, onderdeel van Operations Leidingen (beheersgebied Oost, deelgebied Groningen), geïnspecteerd. Op 20 mei 2015 is het compressorstation Scheemda, onderdeel van Operations Installaties (cluster Spijk-Oldeboorn), geïnspecteerd.

De functie van het exportstation is het verbinden van internationale netwerken aan het Nederlandse gastransportnet, waarbij de passerende gasstromen worden bemeten. Ter bescherming van de meetinstallaties wordt het inkomende gas gereinigd (o.a. met scrubbers), waarbij evt. aanwezig vocht- en vuildeeltjes worden verwijderd.

De functie van het compressorstation is het op niveau houden van de druk in het gastransportnet. Hierbij wordt het inkomende gas eerst gereinigd. Vervolgens wordt het gas met elektrisch gedreven compressoren onder verhoogde druk weer in het gastransportnet gebracht.

## Wat controleerden de inspecteurs bij Gasunie?

De inspectie is een vervolg van de inspectie van 25 en 26 maart 2015 op het Hoofdkantoor. Op basis van de daarbij verkregen informatie is gecontroleerd of de uitvoering op de locaties Oude Statenzijl en Scheemda past bij de op het hoofdkantoor gepresenteerde werkwijzen en procedures.

De inspecteurs controleerden steekproefsgewijs in vervolg op de inspectie bij het hoofdkantoor de volgende onderdelen:

- hoe bevindingen uit de inspectie van 2014 zijn opgevolgd;
- hoe omgegaan wordt met wijzigingen binnen de inrichting;
- hoe werkzaamheden binnen de inrichting veilig uitgevoerd worden;
- hoe de vordering bij de uitvoeringen gemonitord en gerapporteerd worden;
- hoe de resultaten vanuit een project voor de identificatie van risico's bij geïnduceerde aardbevingen zijn vastgesteld en opgepakt.

Tijdens de inspectie is gecontroleerd welke procedures en werkinstructies gevolgd zijn en in welke mate de uitvoering daarbij aansluit.

## Wat was op orde?

De inspecteurs hebben van de volgende onderdelen de beheersing positief beoordeeld:

- dat wijzigingen binnen Gasunie adequaat gecommuniceerd en opgepakt worden;

- dat de projectmatige uitvoering voor geïnduceerde aardbevingen voor de locatie Scheemda is opgepakt en dat eind 2015 de onderzoeksresultaten beschikbaar zijn.

*Wat was voor verbetering (geen overtreding) vatbaar?*

De inspecteurs hebben van de volgende onderdelen geoordeeld dat Gasunie een goede uitvoering geeft, maar de beheersing daarvan nog kan maximaliseren:

- dat de procedures en werkwijzen voor het identificeren van (arbo)risico's voor de uitvoering van werkzaamheden redelijk gevolgd worden, maar dat de eenduidigheid van de procedures, waarvoor Gasunie al een verbetertraject heeft ingezet, verbeterd kan worden;
- dat het monitoren van de prestaties goed uitgevoerd wordt, maar volgtijdelijk verbeterd kan worden, waarbij de pilotfase definitief wordt verlaten door de werkwijze procedureel te borgen.

*Eindoordeel*

In algemene zin heeft Gasunie laten zien dat de op het hoofdkantoor gepresenteerde bedrijfsvoering aansluit bij de uitvoering op voornoemde locaties.

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.