

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij de Reststoffenbewerkingsinstallatie van NAM B.V. aan de Warvenweg 18 te Farmsum

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 14 november 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio de Reststoffenbewerkingsinstallatie (verder te noemen NAM RBI) als bedrijf van NAM B.V. Het inspectiemoment is niet vooraf aangekondigd. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 14 november 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is NAM RBI?*

De hoofdactiviteiten van de NAM RBI bestaan uit het bewerken van slib en het reinigen van materieel en materialen van activiteiten op andere locaties van NAM B.V.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij NAM RBI de volgende onderdelen:

- getroffen maatregelen (algemeen);
- de organisatie en het personeel;
- de controle op de exploitatie;
- de planning voor noodsituaties.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Contractmedewerkers/operators krijgen een persoonlijke werkinstructie map en kunnen daarmee opgeleid worden om veilig te kunnen werken bij NAM RBI.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- contractmedewerkers moeten actiever geïnformeerd worden over veranderde werkwijzen;
- na uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden moet er meer aandacht zijn voor orde en netheid;
- de communicatie rond de planning van transporten met de contractmedewerkers moet zorgvuldiger uitgevoerd worden;
- de aandacht voor de juiste plaatsing van de LEL-meter kan worden verbeterd;
- de beschikbaarheid van lokaal deskundig personeel om snel besluitvaardig en adequaat te kunnen reageren in alle situaties kan worden verbeterd;
- het is niet duidelijk of alle voorziening gerealiseerd zijn om bij stroomuitval werkruimten met gevaarlijke dampen veilig te verlaten en onbedoelde lekkage van die dampen zo veel mogelijk te voorkomen;

- de positie van de aardingsvoorziening bij het los- en laadplaats A kan verbeterd worden.

#### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 2:

- De actualiteit en volledigheid van de registratie met in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen is ontoereikend:
  - o om een goed overzicht te krijgen van de aanwezige stoffen moeten onnodig meerdere lijsten gecombineerd worden;
  - o de gerapporteerde lijst van aanwezig gevaarlijke (afval)stoffen (de stoffenlijst) omvat niet alle opslagen en is daarmee niet actueel;
  - o verandering van de opslaglocatie door bedrijfsprocessen wordt niet altijd actueel bijgehouden.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

- Er zijn stoffen opgeslagen die in de huidige vergunningsituatie op de gegeven opslaglocatie niet zijn toegestaan en waarvan de acceptatie in de onderliggende vergunningaanvraag niet is aangevraagd. Ook volgens de eigen veiligheidsdocumenten is de opslag onjuist.

#### *Eindoordeel*

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs twee overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

#### *Handhaving*

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.