

# Samenvatting BRZO-inspectierapport Schouten Olie BV te Alphen aan den Rijn

Informatie over wat Brzo 2015 betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieueisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

## Inleiding

Op 1 en 3 september 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Schouten Olie BV te Alphen aan den Rijn. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 1 september 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

### *Wat voor een bedrijf is Schouten Olie B.V.?*

Schouten Olie is een tankterminal voor de op- en overslag van dieselolie en slaat smeermiddelen in vaten op.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Schouten Olie B.V. de volgende onderdelen:

- de situatie op het terrein;
- de opvolging van actiepunten uit een eerdere Brzo-inspectie;
- de maatregelen bij het lossen van een tankschip;
- de maatregelen die worden getroffen bij een morsing tijdens het lossen van een schip;
- de maatregelen om verontreiniging van het oppervlakte water te voorkomen in geval van lekkage van een opslagtank;
- de laadplaats voor tankwagens;
- de blus- en koelwatercapaciteit en blus- en koelwateropvang;
- het onderhoud van blusmiddelen;
- opvang capaciteit voor koelwater.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Situatie op het terrein:  
Schouten Olie B.V. besteedt veel aandacht aan het terrein; het terrein is goed onderhouden, vrij van afval en zonder zichtbare gebreken.
- De actiepunten uit de vorige Brzo-inspectie zijn opgevolgd, met uitzondering van het opleiden van interne auditeurs. Overwogen wordt hiervoor externe deskundigen in te huren.
- Er zijn voldoende maatregelen getroffen om een tankschip veilig te kunnen lossen.
- Er zijn in de tankput voldoende maatregelen getroffen om in geval van brand vrijgekomen dieselolie of blusschuim te kunnen opvangen.

- De laadplaats voor tankwagens is zodanig ingericht dat er voldoende maatregelen zijn getroffen om morsingen en verspreiding van dieselolie te voorkomen. Daarnaast is er een procedure opgesteld om het laden van tankwagens dieselolie op veilige wijze uit te voeren.
- Het systeem voor koel- en bluswater wordt door een pomp gevoed die met een dieselmotor wordt aangedreven. De capaciteit aan koel- en bluswater is voldoende om het grootste scenario, een tankputbrand, op voldoende wijze te kunnen bestrijden. Daarnaast wordt aan de eisen uit de omgevingsvergunning voldaan.
- Het onderhoud van het koel- en bluswatersysteem wordt op voldoende wijze uitgevoerd. Ook wordt het systeem regelmatig op de goede werking getest.

#### *Verbeterpunten (geen overtredingen)*

- Er moet een duidelijk besluit worden genomen of voor het uitvoeren van interne audits medewerkers worden opgeleid of dat externe deskundigen hiervoor worden ingehuurd. Dit moet ook in een procedure worden vastgelegd.
- Er moeten maatregelen worden getroffen bij het laadpunt voor de tankschepen om in geval van een morsing op het water de verspreiding van dieselolie tegen te gaan.
- De documentatie van uitgevoerde testen van het koel- en bluswatersysteem moet worden verbeterd.

#### *Overtredingen*

Er zijn geen overtredingen geconstateerd.

#### *Eindoordeel*

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.