

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Gasunie Transport Services B.V. te Missouriweg 55, Maasvlakte Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 29 en 30 oktober en 1 november 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Gasunie Transport Services B.V. (verder te noemen Peakshaver). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 1 november 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Peakshaver?*

Het betreft een bedrijf voor de productie en opslag van vloeibaar aardgas (LNG). Dit aardgas wordt gebruikt om bij strenge winters of storingen de druk in het aardgasnet in stand te houden.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Peakshaver de volgende onderdelen:

- De poortinstructie door ingehuurd personeel;
- De geleerde lessen uit het incident in 2017 in Baumgarten (Oostenrijk);
- De voorzieningen om veilig te werken bij grootschalige stroomuitval;
- Een visuele inspectie van de staat van de installaties op het terrein.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- De oorzaak van het incident in Baumgarten (Oostenrijk) is niet aanwezig op de locatie MS Pernis. Dit is tijdens de inspectie ook geconstateerd.
- De op het hoofdkantoor beoordeelde procedures en instructies voor organisatie, personeel en menselijk gedrag zijn voor een belangrijk deel aantoonbaar geïmplementeerd.
- Gasunie heeft voldoende voorzieningen getroffen om veilig te kunnen werken bij grootschalige stroom uitval.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Overweeg de werkvergunningen inspecties (WIF's) te borgen in het SAP systeem. Hierdoor is het beter geborgd dat de nieuwste formulieren tijdens deze inspectie worden gebruikt.
- Momenteel is niet inzichtelijk voor de portier of de Golden Rules online gevolgd zijn. Gasunie beter inzichtelijk moeten maken of de Golden Rules online gevolgd zijn, zodat de portier hier een goede check op kan doen.
- Labels en tagging in het veld zal in het veld verbeterd moeten worden. Tijdens de rondgang is gezien dat niet alle labels en tags duidelijk leesbaar waren.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.