

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vopak Terminal Eemshaven B.V. te Ranselgatweg 2, Eemshaven

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 19 november 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Vopak Terminal Eemshaven B.V. (verder te noemen VTEH). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 19 november 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is VTEH?*

De hoofdactiviteit van VTEH is de strategische opslag van benzine en diesel in elf opslagtanks van circa 60 000 m<sup>3</sup>. Vullen en ledigen van deze tanks van en naar binnenvaartschepen en zeetankers vindt zeer laagfrequent plaats.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij VTEH de volgende onderdelen:

- Opvolging van bevindingen uit de inspectie van 2018.
- Hoe omgegaan wordt met het risico van mechanische en thermische vermoeiing.
- Veroudering van brandwerende coatings en bekleding (passieve brandbeveiliging).
- De wijze waarop toezicht wordt gehouden op de eigen veiligheidsprestaties.
- Interne audits.
- De analyse door de directie van het eigen gevoerde beleid.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- De opvolging van de bevindingen.
- Binnen de inrichting speelt mechanische en thermische vermoeiing bij installatieonderdelen geen rol.
- Het onderhoud van de passieve brandbeveiliging.
- Het toezicht op de veiligheidsprestaties.
- De procedure voor interne audits.
- De procedure om het eigen gevoerde beleid te kunnen analyseren.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- De zichtbaarheid van de veiligheidsprestaties, specifiek van VTEH, in diverse rapportages.
- Het uitwerken van alle onderdelen, zoals genoemd in de procedure, in de directiebeoordeling.
- De opvolging van actiepunten uit interne audits binnen de gestelde termijnen.

### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.