

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Swedish Match Lighters B.V. te A.H.G. Fokkerstraat 5, Assen

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 20 februari 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de Veiligheidsregio het bedrijf Swedish Match Lighters B.V. (verder te noemen SMLBV). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 20 februari 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is SMLBV?

SMLBV ontwerpt, ontwikkelt en produceert aanstekers, alsmede de afzonderlijke onderdelen hiervan. Deze aanstekers worden gevuld met een vloeibaar gas (propan/butaan-mengsel). Het vloeibare gas wordt opgeslagen in twee ondergrondse tanks. De aanstekers worden opgeslagen in een magazijn en daarna gedistribueerd.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij SMLBV de volgende onderdelen:

- De opvolging van bevindingen uit voorgaande Brzo-inspecties;
- De wijze waarop invulling wordt gegeven aan het personeels- en organisatiebeleid;
- De wijze waarop SMLBV de gevaren van zware ongevallen identificeert en beoordeeld;
- De wijze waarop geborgd is dat werkzaamheden veilig worden uitgevoerd;
- De wijze waarop SMLBV toezicht houdt op de eigen prestaties op het gebied van het voorkomen van zware ongevallen.

Resultaten

Wat was op orde?

- De bevindingen van de voorgaande inspectie zijn grotendeels opgevolgd en de geconstateerde overtreding is opgeheven;
- Een veiligheidsstudie (HAZOP) is uitgevoerd om de gevaren van de LPG installatie te identificeren;
- De communicatie over veiligheidsprestaties en de beheersing van risico's van zware ongevallen naar het eigen personeel en personeel van derden;
- SMLBV heeft de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van haar personeel vastgesteld;
- De beoordeling en analyse van het gevoerde beleid is procedureel vastgelegd.

Wat waren de verbeterpunten?

- SMLBV beschikt niet over een eenduidig organogram van haar organisatie;
- SMLBV heeft niet vastgelegd welke voorwaarden aan de samenstelling van de Veiligheidscommissie worden gesteld;
- De beschikking over een eenduidig systeem om toezicht te houden op opleidingen die periodiek herhaalt moeten worden;
- Vastleggen welke expert geraadpleegd moet worden en met welke deskundigheid om de juiste veiligheidsmaatregelen vast te stellen bij risicovolle werkzaamheden.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 3 overtredingen in categorie 2:

- Er ontbreekt een procedure borging op het selecteren van geschikte methodieken voor de systematische identificatie en beoordeling van gevaren.
- De actuele situatie met betrekking tot de explosiegevaaren rondom de propaaninstallatieleiding, is niet beoordeeld en vastgelegd in het Explosieveiligheidsdocument.
- Er ontbreekt een procedure voor een permanente beoordeling van de eigen prestaties.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs drie overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.