

Samenvatting Brzo-inspectie bij Taale Gas Zeeland te Middelharnis

Informatie over wat BRZO betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij BRZO-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

BRZO-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieueisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Inspecties zijn steekproeven. Bij BRZO -bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

Inleiding

Op 24 november 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Taale Gas Zeeland te Middelharnis. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 24 november 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf ook weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

Wat voor een bedrijf is Taale Gas Zeeland?

De hoofdactiviteit van Taale Gas bestaat uit het op- en overslaan van gasflessen en het afvullen van propaan.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Taale Gas de volgende onderdelen:

- Onderdelen van het algemene beheerssysteem (incl. de veiligheidscultuur).
- Visuele terreininspectie (maatregelgericht en goodhousekeeping).
- Controle op de exploitatie.
- Handelen bij wijzigingen (MOC).
- Planning voor noodsituaties.

Resultaten

Wat is op orde?

- Er wordt voldoende aandacht besteedt aan de interne veiligheidscultuur en aan de goodhousekeeping.

Verbeterpunten (geen overtreding):

- VBS iv: Handelen bij wijzigingen (MOC):
Omdat het zelden of nooit voorkomt dat er nieuwe gassen in opslag worden genomen is nog geen MOC procedure doorlopen. Omdat het nuttig is om ervaring op te doen met het toepassen van de MOC procedure, wordt aanbevolen om MOC's uit te voeren voor het veranderen van de propaan vul installatie en de diverse aanpassingen op het terrein.
- VBS v: Planning voor noodsituaties:
De planning voor de interne noodorganisatie is redelijk gedocumenteerd en de stoffenlijst en het interne noodplan zijn actueel. Er wordt wel geoefend, maar er ontbreekt nog een planning met oefenprogramma voor het beoefenen van de interne noodorganisatie. De interne noodorganisatie is goed geschikt en aantoonbaar geïmplementeerd.

Overtredingen:

- VBS a: Onderdelen van het algemene beheerssysteem:
Er ontbreken procedures in het VBS voor het veilig werken onder verschillende bedrijfscondities (normaal, onderhoud en onderbrekingen), het periodiek (her)beoordelen van het preventiebeleid, het VBS, de procedures en de instructies; en het onderhoud en beheer van apparatuur.
Dit is een overtreding van het Brzo 2015.
- VBS iii: Controle op de exploitatie:
De controle op de exploitatie is onvoldoende als gevolg van het ontbreken van een procedure voor het relateren van de juiste veiligheidsvoorzieningen aan de verschillende geïdentificeerde installaties onder verschillende bedrijfsomstandigheden, het ontbreken van een geschikte strategie voor systematisch onderhoud en het ontbreken van een procedure voor de periodieke herbeoordeling van de effectiviteit van de maatregelen.
Ook dit is een overtreding van het Brzo 2015.

Hoewel Taale Gas in praktijk de juiste maatregelen heeft aangebracht en heeft ingevoerd en deze ook aantoonbaar onderhoud, is het ontbreken van de procedures aangemerkt als een overtreding van VBS element a (Onderdelen van het algemene beheerssysteem) en het niet implementeren van een procedure voor de controle op de exploitatie als een overtreding van VBS element iii (Controle op de exploitatie). Het niet kunnen implementeren van een procedure voor dit VBS element is een gevolg van het ontbreken van de verschillende procedures als geconstateerd onder VBS element a en wordt daarom aangemerkt als een en dezelfde overtreding in het kader van VBS element a.

Het risico op de dreiging van een zwaar ongeval als gevolg van het ontbreken van deze procedures is zeer gering, De ernst van deze overtreding is dan ook beoordeeld als zijnde categorie 3: zeer geringe dreiging zwaar ongeval.

Taale Gas onderkend de noodzaak voor een betere borging en de veiligheidscultuur bij Taale Gas is goed. Het inspectieteam heeft er daarom vertrouwen in dat Taale Gas deze afwijkingen vóór de eerstvolgende periodieke Brzo inspectie zal hebben opgesteld en geïmplementeerd.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding en een tweetal verbeterpunten geconstateerd. Het bedrijf zal worden aangeschreven op het opstellen van de ontbrekende procedures en het implementeren daarvan vóór de eerstvolgende periodieke Brzo inspectie. De inspecteurs verwachten ook van het bedrijf dat de verbeterpunten worden opgepakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, dan nemen inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen.