

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Estron B.V. te Wolgaweg 3, Europoort Rotterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 9, 11 en 17 juni 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de waterkwaliteitsbeheerder het bedrijf Estron B.V. (verder te noemen Estron). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 17 juni 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is Estron?*

Op- en overslag van gevaarlijke stoffen en koopmansgoederen in emballage.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

Er is een initiële inspectie uitgevoerd. Hierbij zijn de afzonderlijke VBS-elementen, het Pbzo-document en de MRA beoordeeld.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

- Estron heeft voorzien in de planning voor controle en analyse middels audits.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

- Het Preventiebeleid voor zware ongevallen moet worden gecommuniceerd met de werknemers.
- In het verkeersplan dient de belijning rondom de acculaders, rondom brandblusmiddelen en de bereikbaarheid hiervan worden meegenomen.
- Er dient te worden voorzien in signalering van kleine blusmiddelen, handbrandmelders, brandslanghaspels en nooduitgangen.
- Er moet worden geborgd dat beschadigde drums worden beoordeeld aan de hand van de werkinstructie afkeurcriteria emballage en emballage wordt vastgezet.
- Estron dient te voorzien in de planning om de procedures, werkinstructies en formulieren geschikt te maken voor de nieuwe locatie.
- Estron dient het onderhoudsprogramma compleet te maken inclusief controle op de status van onderhoud van de veiligheidskritische maatregelen van de verhuurder.
- Estron dient een werkvergunning op te stellen die passend is voor het bedrijf.
- Estron dient te borgen dat er toezicht wordt gehouden op de uitvoering van de werkzaamheden binnen het bedrijf.
- Estron dient de werknemers waaronder ook de noodorganisatie aantoonbaar bewust te maken van de gevaren van CO2. Tevens dienen de risico's, die geïdentificeerd zijn als onderdeel van de RI&E, gecommuniceerd te worden met de werknemers.
- Estron dient met betrekking tot het bedienen van de vlinderklepafsluiters te beoordelen of de batterijen die hiervoor gebruikt worden krachtig genoeg zijn en dit periodiek te

- Estron dient zo spoedig mogelijk het lozen van het hemelwater uit de laad- en loskuilen (mogelijk verontreinigd hemelwater) te melden en hiervoor een Watervergunning aan te vragen bij het Waterschap.
- Estron dient bij de producenten van de gevaarlijke stoffen te achterhalen of er nieuwere veiligheidsinformatiebladen beschikbaar zijn en de gedateerde veiligheidsinformatiebladen te vervangen.
- Estron dient een berekening te maken van de nieuwe stellingconfiguratie van de stellingen waar een extra ligger is toegevoegd.
- Estron dient in een systeem te borgen dat stellingen niet zwaarder belast kunnen worden dan volgens de fabrikant is vastgesteld.
- Estron dient naastgelegen bedrijven die binnen de effectgebieden liggen te informeren, te analyseren welke effecten bedrijven op Estron hebben en dit verwerken in het VR, het Pbzo-document, het VBS en het noodplan.

#### *Geconstateerde overtredingen?*

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in categorie 2:

- Estron heeft onvoldoende voorzien in procedures voor de planning voor noodsituaties op basis van een systematische analyse van de voorzienbare noodsituaties en om de noodplannen voor dergelijke noodsituaties uit te werken, te beproeven en te toetsen voor de nieuwe locatie van het bedrijf.
- Het MoC-proces is onvoldoende gedocumenteerd, geschikt en geïmplementeerd. Tijdens de inspectie zijn de directe gevolgen hiervan vastgesteld.

Het inspectieteam constateerde zeven overtredingen in categorie 3:

- Estron heeft in het Pbzo-document onvoldoende de aard en de omvang van de risico's van zware ongevallen, in hoofdlijnen en de criteria die worden toegepast bij de vaststelling van de risico's van zware ongevallen beschreven. Tevens is er onvoldoende voorzien in een concrete uitwerking en beoordeling van het preventiebeleid voor zware ongevallen.
- Estron heeft geen veiligheidsprestatie-indicatoren opgesteld voor de permanente beoordeling van het VBS en niet vastgelegd op welke wijze het onderzoek en correctie plaatsvindt indien de doelstellingen niet gehaald worden. Informatie betreffende het toezicht op de prestaties aan de hand van KPI's en afwijkingen wordt niet vastgelegd. Hierover vindt er geen communicatie plaats naar de werkvloer.
- Estron heeft onvoldoende voorzien in het opstellen en toepassen van procedures om het preventiebeleid voor zware ongevallen en de effectiviteit van het VBS periodiek te beoordelen in een directiebeoordeling.
- Estron heeft een grote hoeveelheid lege ongereinigde gasflessen opgeslagen in een laadkuil. Dit is geen vergunde locatie. Estron heeft de gasflessen tijdens de inspectie verplaatst en een deel hiervan op laten halen. Deze overtreding is direct ongedaan gemaakt.
- Estron heeft procedureel onvoldoende voorzien in het beoordelen van alle gevaren en risico's die van toepassing zijn bij de opslag van gevaarlijke stoffen en onvoldoende geborgd dat veiligheidsstudies uitgevoerd worden door voldoende opgeleide medewerkers. Estron heeft niet alle gevaren en risico's geïdentificeerd. Estron heeft geen veiligheidsstudies uitgevoerd voor de nieuwe locatie.

- Estron is vanaf 2019 gestart met haar activiteiten in de loodsen op de nieuwe locatie aan de Wolgaweg. Door Estron is geen nieuw VR opgesteld.
- Estron is vanaf 2019 gestart met haar activiteiten in de loodsen op de nieuwe locatie aan de Wolgaweg. De door Estron ingediende Milieu Risico Analyse (MRA) is niet juist en niet volledig. Er is bij de start van de activiteiten geen nieuw MRA opgesteld die overeen komt met de huidige situatie m.b.t. de opslag van gevaarlijke stoffen.

#### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs negen overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

#### Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.