

Samenvatting

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

Inleiding

Op 3 en 4 november 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf TEAM Terminal bv te Europoort Rotterdam. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 4 november 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

Wat voor een bedrijf is TEAM Terminal ?

TEAM Terminal is gespecialiseerd in op- en overslag van ruwe oliën.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij TEAM Terminal op

- de housekeeping (orde en netheid) van het terrein en de installaties;
- de methode die gevolgd is voor het ontwerpen van de installatiescenario's;
- de volledigheid en het onderhoud van de maatregelen die beschreven zijn in het installatiescenario;
- de manier waarop gehandeld wordt bij wijzigingen;
- de manier waarop de risico's en gevaren worden geïdentificeerd;
- de bluswatercapaciteit en –opvang.

Resultaten

Wat is op orde?

- de housekeeping (orde en netheid);
- de installatiescenario's zijn op de juiste manier gemaakt;
- alle in het gecontroleerde scenario vermelde maatregelen zijn aanwezig;
- de maatregelen die in het scenario zijn vermeld zijn opgenomen in het inspectie- en onderhoudssysteem;
- de actiepunten volgend uit verschillende studies en audits worden opgevolgd binnen de bestaande termijnen;
- de bluswatercapaciteit en –opvang.

Verbeterpunten (geen overtreding)

- TEAM Terminal heeft meer maatregelen getroffen dan zij in de scenario's heeft vermeld, de scenario's zouden hierop aangepast kunnen worden.

- De procedure voor de manier waarop gehandeld wordt bij wijzigingen kan worden aangepast, waardoor een simpele verandering niet direct een uitgebreide procedure moet doorlopen.

Overtredingen

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3 waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

De ernst van de overtredingen is als volgt beoordeeld:

Overtredingen in categorie 1

Het inspectieteam constateerde geen overtredingen in deze categorie.

Overtredingen in categorie 2

Het inspectieteam constateerde geen overtredingen in deze categorie.

Overtredingen in categorie 3

Het inspectieteam constateerde vier overtredingen in deze categorie:

- Voor de manier waarop gehandeld wordt bij wijzigingen (MoC) zijn er geen Kwalitatieve Prestatie Indicatoren (KPI's) vastgesteld, hierdoor is het verbeterproces onvoldoende geborgd. Vlak na de inspectie heeft TEAM Terminal KPI's vastgesteld en het MoC proces opgenomen in het jaarlijkse audit schema. Hiermee is bovenstaande overtreding opgeheven
- Niet alle apparaten zijn geschikt om in de explosiegevaarlijke zone van de Can Cleaner te worden gebruikt en de omvang van de explosiegevaarlijke zone is niet duidelijk.
- Er zijn geen voldoende maatregelen genomen om de kans op blootstelling aan gevaarlijke dampen van kerosine en crude te voorkomen tijdens het schoonmaken van de monstername cans.
- De brandwerende deuren in het laboratorium waren niet gesloten, dit is direct door TEAM Terminal hersteld.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vier overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. Als de inspecteurs ook verbeterpunten constateerden, verwachten ze van het bedrijf dat het die oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, dan nemen inspecteurs vervolgcacties tot alle overtredingen zijn verholpen.