

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij VLS-Group Pernis B.V. te Propaanweg 75, Vondelingenplaat Rt

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 27 en 30 november 2017 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf VLS-Group Pernis B.V. (verder te noemen VLS). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 5 december 2017 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is VLS?

Opslag van goederen waaronder gevaarlijke stoffen in opslagloodsen. Ompakken van onder andere gevaarlijke stoffen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij VLS de volgende onderdelen:

Tijdens de inspectie is gekeken naar Ageing van installaties en zijn installatiescenario's beoordeeld. Naar aanleiding van de rondgang is de juistheid van het bedrijfsbrandweerrapport en zijn de scenario's voor de rampenbestrijding beoordeeld.

Ook is naar aanleiding van de rondgang de benodigde stoffenscheiding beoordeeld en is gebleken dat een aantal maatregelen niet zijn getroffen dan wel niet in het veiligheidsrapport zijn omschreven.

Resultaten

Wat was op orde?

- VLS neemt maatregelen om haar blusinstallatie te onderhouden én onder certificering te houden.
- De opslagloodsen en het buitenterrein maken een ordelijke indruk.
- VLS heeft opvolging gegeven aan acties van de Brzo-inspectie van 2016.

Wat waren de verbeterpunten?

- De scenariobeschrijving voor het scenario voor de rampenbestrijding beperkt zich tot een beperkte brand. Dit dient echter een brand voor het gehele brandcompartiment te zijn en moet als zodanig worden aangepast.
- De Kennisgeving Brzo 2015 moet worden aangepast en worden ingediend.
- De beoordeling van de benodigde stoffenscheiding moet worden aangepast.
- In het Brzo-document moet worden vastgelegd dat het veiligheidsbeheersysteem voorziet in het beheer en controle van veroudering van apparatuur en corrosie.
- Er moet worden voorkomen dat de isolatie van de blusleidingen nat kan worden door inwatering.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 2:

- VLS heeft onvoldoende invulling gegeven aan de beoordeling van mogelijke bedrijfsbrandweersscenario's op de inrichting. Essentiële incidentscenario's met schadelijke effecten voor personen en gebouwen buiten de inrichting zijn niet beoordeeld.

De veiligheidsregio zal hierop handhavend optreden.

Het inspectieteam constateerde drie overtredingen in categorie 3:

- In opslagloods 7 zijn geen aanrijdbeveiligingen bij de stellingen aangebracht.
- In het Veiligheidsrapport zijn niet alle risicovolle activiteiten beschreven.
- Niet voor alle risico's zijn installatiescenario's opgesteld en de beschrijvingen van installatiescenario's moeten worden aangepast.

Het Wabo-bevoegde gezag zal hierop handhavend optreden.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vier overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.