

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Teijin Aramid B.V. Delfzijl te Oosterhorn 6, Farmsum

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 3 en 4 april 2018 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Teijin Aramid B.V. te Farmsum (verder te noemen Teijin). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 4 april 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Teijin?

Teijin houdt zich bezig met de productie van de basisgrondstof (het polymeer) voor een supersterke kunstvezel: Twaron. Deze vezel is vijf keer lichter en sterker dan staal.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Teijin de volgende onderdelen:

- grootschalige en langdurige stroomuitval;
- ongevalsonderzoek.

Resultaten

Wat was op orde?

- Teijin heeft grotendeels opvolging gegeven aan de bevindingen uit het Brzo-inspectierapport 2017.
- Teijin heeft maatregelen getroffen voor het scenario (grootschalige) stroomuitval.
- Ongevalsonderzoek wordt uitgevoerd volgens de procedures.

Wat waren de verbeterpunten?

- Ten aanzien van een paar aspecten heeft Teijin nog geen volledig beeld van de gevolgen van stroomuitval.
- De diepgang van ongevalsonderzoek kan verbeterd worden, zodat ook indirecte oorzaken aan het licht komen.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

- Er wordt geen analyse uitgevoerd naar onderliggende oorzaken van incidenten, terwijl het veiligheidsbeleid van Teijin en de regelgeving dit wel eist.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs één overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.