

# Samenvatting van het Brzo-inspectierapport van AVEBE locatie Foxhol te Avebeweg 1, Foxhol

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

## Inleiding

Op 7 en 8 februari 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerders en de veiligheidsregio het bedrijf AVEBE locatie Foxhol (verder te noemen AVEBE). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 8 februari 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

### *Wat voor een bedrijf is AVEBE locatie Foxhol?*

De hoofdactiviteiten binnen de inrichting van AVEBE bestaan uit de productie, opslag en overslag van zetmeel en zetmeelspecialiteiten. Het bedrijf DFE Pharma maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning van AVEBE. Dit bedrijf maakt zetmeelderivaten die dienen als hulpstoffen voor medicijnen. DFE Pharma vormde dit jaar geen onderdeel van de BRZO-inspectie.

### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij AVEBE locatie Foxhol de volgende onderdelen:

- De Milieu Risico Analyse (MRA) en de afstroomrisico's
- VBS element vi Toezicht op de prestaties
- VBS element vii Controle en analyse

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

AVEBE beschikt over een MRA en de afstroomrisico's zijn beschreven. Het toezicht op de prestaties en de controle en analyse is op orde.

### *Wat waren de verbeterpunten?*

De rioleringsstekeningen moeten worden geactualiseerd. De visgraatmethodiek en daaruit voortvloeiende verbeteringen moeten opgenomen worden in het Integraal Management Systeem. De PDCA-loop in de directiebeoordeling ontbreekt.

## Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.