

Samenvatting

Samenvatting Brzo-inspectierapport bij BASF Nederland B.V. Locatie Nijehaske

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op www.Brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieueisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Deze samenvatting heeft als doel om op een publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

Inleiding

Op 20 en 21 april 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf BASF Nederland B.V. Locatie Nijehaske te Heerenveen, hierna BASF genoemd. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 21 april 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

Wat voor een bedrijf is BASF?

Bij BASF vindt productie plaats van polymeren in vaste en vloeibare vorm, harsen, emulsies en oplossingen. Daarnaast worden er additieven (toevoegingen) voor de verf-, drukinkt- en kunststoffenindustrie geproduceerd. Het bedrijf valt onder de zware categorie Brzo-bedrijven.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden steekproefsgewijs de volgende onderdelen:

- Voert BASF veiligheidsstudies goed en tijdig uit
- Gebruikt BASF het systeem van werkvergunningen op een veilige wijze
- Is de opvangcapaciteit van eventueel bluswater bij BASF groot genoeg
- De juistheid van het berekende risico dat het oppervlaktewater door een incident vervuild kan raken

Resultaten

Verbeterpunten

- BASF moet er voor zorgen dat werkvergunningen beter ingevuld worden.
- BASF gebruikt diverse procedures in de vorm van een stroomschema. Door het ontbreken van nadere toelichtingen, definities en randvoorwaarden kunnen de schema's verkeerd gebruikt worden. BASF dient dit te verbeteren.
- BASF moet het gebruik van het instrument Taak Risico Analyse zorgvuldiger toepassen.,
- BASF moet zorgen dat de leider van de noodorganisatie bij een calamiteit bekend is met de werking van het rioleringsstelsel. BASF dient te zorgen dat actuele tekeningen van het rioleringsstelsel bij de leider beschikbaar zijn bij een calamiteit.
- Het gebruik van installaties door BASF, waarvoor geen veiligheidsstudie is uitgevoerd, zou beëindigd moeten worden.

Overtredingen

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3 waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

De ernst van de overtredingen is als volgt beoordeeld:

Overtredingen in categorie 2

Het inspectieteam constateerde vijf overtredingen in deze categorie. Een overtreding betrof dat BASF niet heeft geborgd dat met veiligheidsstudies alle gevaren worden geïdentificeerd en risico's worden beoordeeld. Ten tweede zijn niet voor alle installaties met gevaarlijke stoffen veiligheidsstudies uitgevoerd of tijdig opnieuw uitgevoerd. De derde betrof dat het werkvergunningensysteem niet borgt dat werkzaamheden veilig worden uitgevoerd. De vierde betrof dat het bedrijfsbrandweerrapport niet meer actueel is. Als laatste betrof een overtreding dat de reserve brandbluspomp niet als reserve meer dienst doet en er geen reservepomp meer is.

Eindoordeel

Bij BASF zijn vijf overtredingen aangetroffen.

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs meerdere overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van BASF dat zij die oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, dan nemen inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen.