

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Van Gansewinkel Nederland B.V. te de Lier 2, Drachten

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 29 september 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Van Gansewinkel Nederland B.V. (verder te noemen Van Gansewinkel) aan de Lier 2 te Drachten. De resultaten zijn in kaart gebracht en op 29 september 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Van Gansewinkel?

Op de locatie van Van Gansewinkel te Drachten worden gevaarlijke afvalstoffen ingezameld, gesorteerd, tijdelijk opgeslagen en getransporteerd naar eindverwerkers.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Van Gansewinkel de volgende onderdelen:
Tijdens de inspectie is gecontroleerd of de stoffenlijst overeenkomt met de ingediende kennisgeving. Daarnaast is beoordeeld hoe de gevaarlijke stoffen opgeslagen worden. Verder is de werkvergunningen-procedure beoordeeld.

Resultaten

Wat was op orde?

De stoffenlijst komt overeen met de aanwezige categorieën en hoeveelheden gevaarlijke stoffen en de ingediende kennisgeving. De in de PGS15 buitenopslag aanwezige stellingen zijn periodiek gekeurd.

Wat waren de verbeterpunten?

- Er zijn geen afkeurcriteria voor vaten opgesteld.
- De plattegrond waarop de vluchtroutes vermeld staan, is niet duidelijk leesbaar.
- De werkvergunningsprocedure is onvolledig met betrekking tot het identificeren van de gevaren van onderhoudswerkzaamheden en het houden van toezicht.
- De kooien waarin spuitbussen opgeslagen worden niet op de juiste manier afgesloten.
- Het geven van veiligheidsinstructies aan derden die de locatie eenmalig bezoeken is niet vastgelegd.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde één overtreding in categorie 2:

- Op een aantal verpakkingen van gevaarlijke stoffen zijn niet altijd de juiste of geen etiketten aangebracht waaruit blijkt aan welke gevaareigenschappen de medewerkers blootgesteld kunnen worden.

Het inspectieteam constateerde vijf overtredingen in categorie 3:

- Bij het bedrijf worden stoffen op plekken opgeslagen, waar dat op basis van de milieuvergunning niet toegestaan is.
- In de PGS15 buitenopslag is een brandwerende deur aanwezig die niet meer uit zichzelf sluit.
- Op de stellingen in de PGS15 buitenopslag zijn niet de juiste waarschuwingsborden aanwezig, waardoor de medewerkers en externen onjuiste informatie krijgen over de gevaren van de stoffen waar zij aan blootgesteld kunnen worden.
- Bij de PGS15 buitenopslag zijn nood- en oogdouches aanwezig, de hieraan gerelateerde bebording zijn niet zichtbaar en/of onleesbaar.
- De etiketten waarmee de gevaareigenschappen van de stoffen aangeduid worden, zijn niet altijd vanaf het looppad in de PGS15 buitenopslag zichtbaar.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs zes overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.