

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Stinoil te Demeterlaan 30, Veendam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 16 en 17 mei 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Stinoil (verder te noemen Stinoil). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 17 mei 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Stinoil?

Stinoil houdt zich bezig met de fabricage, beproeving en verkoop van aerosolen, (chemische) vloeistoffen, coatings en vaste stoffen, alsmede de opslag van grondstoffen en eindproducten.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Stinoil de volgende onderdelen:

- De opvolging van bevindingen uit voorgaande inspecties;
- De wijze waarop Stinoil haar gevaren identificeert en haar risico's beoordeelt;
- De wijze waarop Stinoil omgaat met wijzigingen;
- De maatregelen die Stinoil heeft getroffen ter voorkoming van onvoorziene lozingen naar het riool en het oppervlaktewater.

Resultaten

Wat was op orde?

- De wijze waarop het identificeren van gevaren en het beoordelen van risico's is vastgelegd en wordt toegepast;
- De uitgevoerde veiligheidsstudies;
- De wijze waarop het handelen bij wijzigingen is vastgelegd en wordt toegepast;
- De registratie en bewaking van aangevraagde, lopende en afgeronde wijzigingen.

Wat waren de verbeterpunten?

- Een aantal verbeterpunten uit voorgaande inspectierapportage van 2017 hebben niet geleid tot een actie;
- In de procedure voor het behandelen van een wijziging moet de weergave van het wijzigingsproces verbeterd worden, zodat het aansluit bij de in de procedure opgenomen stappen;
- In de procedure voor het behandelen van een wijziging moet het moment van beëindiging van het proces dat een wijziging behandeld duidelijker als te nemen stap opgenomen worden;

- De werkwijze voor de systematische beoordeling of nieuwe apparatuur veilig in gebruik genomen kunnen worden, moet beter uitgewerkt worden in de procedure voor het behandelen van een wijziging;
- Momenten waarop de risicostudies herbeoordeeld worden in de procedures en documenten beter op elkaar afstemmen;
- Toetsing van de veiligheidsrisico's voor het lossen van oplosmiddelen beschouwd nog een losplaats die niet meer gebruikt wordt daarvoor.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.