



Naam: Valtris AO Maastricht B.V,
Plaats: Maastricht
Inspectiedag(en): 8, 28 en 30 januari 2020
Close out: 19 februari 2020
Definitief rapport: 6 maart 2020



Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Valtris AO Maastricht B.V. te Ankerkade 111, Maastricht

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 8 januari (onaangekondigd), 28 en 30 januari (aangekondigd) controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Valtris AO Maastricht B.V. (verder te noemen Valtris). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 19 februari 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Valtris?

Valtris is een chemisch bedrijf waar in twee installaties benzylalcohol wordt geproduceerd. Benzylalcohol is een halffabricaat en wordt toegepast als oplosmiddel in inkt, verf, lak en epoxyharsen, en als geur- en smaakstof in bijvoorbeeld zeep, parfum en levensmiddelen en als grondstof bij de bereiding van een aantal medicijnen.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Valtris de volgende onderdelen:

- Zijn de actiepunten van de inspectie uit 2019 opgepakt;
- VBS element v (de planning voor noodsituaties), zijn de maatregelen in het bedrijfsnoodplan adequaat;
- VBS element vi (het toezicht op de prestaties) worden de doelstellingen van het veiligheidsbeleid goed beoordeeld;
- VBS element vii (controle en analyse), voert Valtris interne audits op een juiste wijze uit;
- Drukapparatuur voorheen zorgplicht;
- ATEX, worden werkzaamheden in explosief gebied veilig uitgevoerd;
- Milieu Risico Analyse (MRA).

Resultaten

Wat was op orde?

- De actiepunten van de inspectie in 2019 zijn opgepakt.
- VBS vi: Valtris heeft prestatie-indicatoren om de inachtneming van haar doelstellingen te kunnen beoordelen. Ook zijn er passende procedures voor het melden en onderzoeken van incidenten.
- MRA: Valtris heeft het beoordelen van milieurisico's aantoonbaar vastgelegd in diverse documenten.

Wat waren de verbeterpunten?

- VBS v: het bedrijfsnoodplan moet worden gereviseerd.
- VBS vii: de procedures voor het uitvoeren van audits en de directiebeoordeling zijn niet volledig en niet actueel.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 3 overtredingen in categorie 2:

- Het toezicht op de verlading is onvoldoende om adequaat optreden bij een incident mogelijk te maken.
- De opleiding van de interne auditoren is onvolledig voor het beoogde doel, waardoor de kwaliteit van de audits niet is geborgd. Valtris voert geen interne audits uit van haar veiligheidsbeheerssysteem.
- Valtris heeft in het veiligheidsbeheerssysteem (VBS) geen geschikt beleid vastgesteld voor het gebruik van apparatuur in ATEX gevarenczones en met de instelling van de Ex/Ox-meters kan het eigen beleid m.b.t. stoppen van werkzaamheden bij 10% LEL niet gevolgd worden.

Het inspectieteam constateerde 2 overtredingen in categorie 3:

- Valtris doet geen eenduidige uitspraak over de doeltreffendheid van het veiligheidsmanagementsysteem.
- Voor apparatuur die voorheen onder zorgplicht viel en na de herbeoordeling keuringsplichtig is volgens het WBDA 2016, is niet voldaan aan de wettelijke verplichtingen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs vijf overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.