



Naam: Nouryon Functional Chemicals B.V.
Plaats: Herkenbosch
Inspectiedag(en): 4 en 6 februari 2020
Close out: 5 maart 2020
Definitief rapport: 11 maart 2020



Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Nouryon Functional Chemicals B.V. locatie Herkenbosch te Lispinweg 6, Herkenbosch

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 4 en 6 februari 2020 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Nouryon Functional Chemicals B.V. locatie Herkenbosch (verder te noemen Nouryon). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 5 maart 2020 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Nouryon?

Nouryon is een onderneming die verven, coatings en specialistische chemicaliën produceert. Op de locatie Herkenbosch vindt als hoofdactiviteit de productie van chelaten en metaalchelaten plaats. Daarnaast worden er proefproducten gemaakt en andere Nouryon producten gedistribueerd.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Nouryon de volgende onderdelen:

- Potentiele signalen aangaande veiligheidsrisico's in te schatten door interviews met medewerkers;
- De analyse van de milieurisico's (MRA);
- De identificatie en de beoordeling van gevaren;
- Het uitvoeren van audits;
- De wijze waarop gehandeld wordt bij wijzigingen.

Resultaten

Wat was op orde?

- uit de interviews zijn geen signalen naar voren gekomen die aanleiding geven te vermoeden dat er zich mogelijk veiligheidsrisico's aan het ontwikkelen zijn;
- de procedures die worden gebruikt voor de identificatie en beoordeling van gevaren;
- een passende procedure voor het uitvoeren van wijzigingen;
- de uitvoering van de interne audits en de directiebeoordeling.

Wat waren de verbeterpunten?

- Archiveren van de gebruikte documenten bij de veiligheidsstudie;
- Borgen van de validatie van een wijziging en het aanpassen van het noodplan indien relevant;
- MoC uitvoeren voor de managementwijziging;
- Borging van het ondertekenen van de documenten bij het afsluiten van een MoC;
- Audioplanning dusdanig opstellen dat duidelijk is dat alle VBS-elementen periodiek aan de orde komen;
- Borging van de actualisatie van het Pbzo-document.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.