

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Handelmaatschappij A. Smit & Zn. B.V. te Neonweg 41, Amersfoort

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 31 januari, 1 en 2 februari 2017 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Handelmaatschappij A. Smit & Zn. B.V. (verder te noemen Smit). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 2 februari 2017 op hoofdlijnen bekend gemaakt aan het bedrijf. Smit is op 23 maart 2017 in kennis gesteld dat er een overtreding is geconstateerd.

Wat voor een bedrijf is Smit?

Bij Smit vindt productie en opslag plaats van stoffen ten behoeve van de leerlooi industrie.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Smit de volgende onderdelen:

- Er is gekeken of het bedrijf lering heeft getrokken uit ongevallen.
- Er is gekeken of wijzigingen op de juiste wijze zijn uitgevoerd.
- Er is gekeken hoe bedrijf omgaat met de risico's van veroudering van installaties..

Resultaten

Wat was op orde?

- De uitvoering van wijzigingen is redelijk.
- Het diepgaander ongevalsonderzoek naar een incident met de menger is over het algemeen goed uitgevoerd.
- Ageing maakt onderdeel uit van de vervanging van de phenollijn.

Wat waren de verbeterpunten?

- De werkwijze voor wijzigingen moet beter worden vastgelegd in procedures.
- De verslaglegging van de uitvoering van wijzigingen moet uitgebreider, zodat afwegingen en beoordelingen aantoonbaar en navolgbaar zijn.
- De effectiviteit van de genomen maatregelen moet worden bepaald.
- De actiepunten uit ongevalsonderzoeken en uit wijzigingen moeten beter worden gemonitord.
- Er moet een procedure worden opgesteld voor het uitvoeren van trendanalyses.
- Incidentenformulieren moeten volledig worden ingevuld.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als

laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde een overtreding in categorie 3:

Het bedrijf heeft niet aangetoond dat de werking van de brandmeldcentrale (BMC) is geborgd. Het al dan niet bestaan van een trend van het ongewenst buitendienst staan van secties van de BMC is niet aantoonbaar onderkend. Smit en zoon kon niet aantonen dat er maatregelen zijn getroffen om dit in het vervolg te voorkomen. Niet is aangetoond dat het volledige brandbeveiligingssysteem steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar was. Het niet voor onmiddellijk gebruik gereed zijn van de volledige BMC is een overtreding van de omgevingsvergunning. Begin juli 2017 is gebleken dat Smit en zoon maatregelen heeft getroffen ten behoeve van een actueel incidenten register, zodat onduidelijkheden met betrekking tot het functioneren van het brandbeveiligingssysteem voorkomen kunnen worden.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.