

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Noord-Europees Wijnopslag Bedrijf B.V. te Moezelhavenweg 10, Amsterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 11 en 12 mei 2016 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Noord-Europees Wijnopslag Bedrijf B.V. (verder te noemen NWB). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 12 mei 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is NWB?

De activiteiten bij NWB zijn voornamelijk het opslaan, overslaan en behandelen van drinkbare alcoholen en biodiesel.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij NWB de volgende onderdelen:

- Risico inventarisatie
- Het omgaan met wijzigingen
- Voorbereiden op de noodsituatie.

Resultaten

Wat was op orde?

NWB beschikt over een procedure hoe ze omgaat met wijzigingen.

Wat waren de verbeterpunten?

De volgende verbeterpunten zijn geconstateerd:

- In de documenten zijn inconsequenties geconstateerd.
- Het gebruik van beschermende kleding is niet conform de eigen procedure.
- Uitgevoerde MOC's worden niet conform procedure door een tweede persoon gecontroleerd.
- In de MOC-procedure ontbreken criteria wanneer een aanvullende veiligheidsstudie noodzakelijk is.
- De gekozen en beschreven scenario's in de operationele bestrijdingsplannen zijn niet conform de landelijke normen:
 - de brandbestrijding is niet beschreven.
 - niet beschreven is hoe aangestraalde oppervlakten effectief gekoeld worden.
 - bepaalde capaciteiten van de brandblusringleiding, de hydranten en de watervoerende armaturen zijn niet onderzocht of bekend.
 - het bedrijf is alleen tijdens kantooruren bemenst. Aangezien alle incidentbestrijdingsacties handmatig zijn, is incidentbestrijding buiten kantooruren niet geregeld.

- De brandweer neveningang was versperd door geparkeerde spoorketelwagons.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde 3 overtredingen in categorie 2:

- De tanks zijn niet voorzien van een niveaumeting en een onafhankelijke overvulbeveiliging.
- Via de ontluichtingsleidingen komt explosieve damp naar buiten.
- Inventarisatie en risicoanalyse van potentiële mechanische risicobronnen is niet beoordeeld.

Het inspectieteam constateerde 6 overtredingen in categorie 3:

- De identificatie en beoordeling van gevaren voor permanente en tijdelijke verblijfsgebouwen is niet uitgevoerd.
- De inventarisatie en evaluatie van gevaren waaraan leden van de BHV-organisatie, tijdens een inzet, mogelijk anderszins aan kunnen worden blootgesteld is niet uitgevoerd.
- De veiligheidsstudie van de gehele terminal is onvolledig.
- Bij het openen van installatieonderdelen is niet aantoonbaar wat het blootstellingsgevaar is waaraan medewerkers mogelijk anderszins kunnen worden blootgesteld.
- De aardingsinstallatie is niet uitgevoerd als beheersmaatregel.
- De veiligheids- en gezondheidssignalering ontbreekt op de installatieonderdelen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs negen overtredingen geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.