

SAMENVATTING

INSPECTIERAPPORT

Vopak Terminal Westpoort B.V.

Amsterdam

Inspectiedagen 2 en 4 juli 2019

Datum definitief rapport: 9 augustus 2019

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Vopak Terminal Westpoort B.V. te Westpoortweg 480, Amsterdam

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 2 en 4 juli 2019 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Vopak Terminal Amsterdam Westpoort B.V. (verder te noemen VTAW). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 4 juli 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is VTAW?

De activiteiten die bij VTAW plaatsvinden bestaan voornamelijk uit de opslag, overslag en behandeling van vloeibare brandstoffen.

VTAW wordt naar verwachting medio september van dit jaar overgenomen door een derde partij.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij VTAW de volgende onderdelen:

- De borging van procedures en instructies voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden;
- Hoe VTAW zich voorbereid en handelt in noodsituaties;
- De wijze waarop veroudering door vermoeiing van (delen van) installatie wordt onderkend en hoe het onderhoud hiervan is geborgd;
- De wijze waarop passieve brandbeveiliging (o.a. tankputwanden) is onderkend;
- Rondgang over het bedrijfsterrein met controle op orde en netheid.

Resultaten

Wat was op orde?

- Het onderhoudsproces is toegelicht en overzichtelijk vormgegeven;
- Het onderhoud vindt planmatig en gestructureerd plaats;
- De voorbereiding op noodsituaties;
- De vermoeiing van installatie(-delen) is onderkend en in het onderhoud opgenomen;
- De controle op de passieve brandbeveiliging is afdoende;
- Het bedrijfsterrein zag er netjes en verzorgd uit;
- De actiepunten uit de bevindingen van de vorige inspectie (2018) zijn afgerond.

Wat waren de verbeterpunten?

- De beschrijving voor het onderhoud van alle procedures van VTAW duidelijker borgen in het VBS
- De evaluatie van en het registreren van de wijzigingen in het bedrijfsnoodplan
- De bevinding over het coderen van de installatiedelen (inspectie 2017) is nog in behandeling in afwachting van een uitspraak van de Raad van State over dit onderwerp.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.