

INSPECTIERAPPORT

SC Johnson Europlant B.V.

Mijdrecht

Inspectiedagen 8 en 9 september 2021

Datum definitief rapport: 10 november 2021

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij SC Johnson Europlant B.V. te Groot Mijdrechtstraat 81, Mijdrecht

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 8 en 9 september 2021 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf SC Johnson Europlant B.V. (verder te noemen Johnson). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 9 september 2021 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Johnson?

Bij Johnson te Mijdrecht vindt productie plaats van reinigings- en onderhoudsmiddelen voor huishoudelijke- en industriële doeleinden, luchtverfrissers, bestrijdings- en afweermiddelen voor insecten, et cetera in vloeibare- (inclusief gel), vaste- en aerosol vorm. De producten worden in consumentenverpakkingen afgevuld en verpakt dan wel als bulk afgevoerd.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Johnson de volgende onderdelen:

- De wijze waarop Johnson opvolging heeft gegeven aan de actiepunten van de voorgaande Brzo-inspectie.
- Visuele inspectie op het bedrijfsterrein met bijzonder aandacht voor de sprinklerpompenkelder, het waterinnamepunt brandweer, de kathodische bescherming sprinklerleiding, de jockypompen, de noodstroomaggregaten E-31 A en E-31 B, de Commandoruimtes en de Brandweergarage.
- Milieu Risico Analyse (MRA) / Afstroomrisico's.
- De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen.
- Explosieveiligheidsdocument (EVD / Atex).
- Procedure Heetwerk vergunning.
- LPG opslaglocatie.
- De lijsten met gevaarlijke stoffen.

Resultaten

Wat was op orde?

- Een bezochte sprinklerpompenkelder was schoon, opgeruimd en visueel in een goede staat van onderhoud.
- Het waterinnamepunt bedrijfsbrandweer, voor oefeningen op het innemen van bluswater uit oppervlaktewater, was goed bereikbaar.
- De locatie en omgeving van kathodische bescherming sprinklerleiding.
- De bezochte ruimte waarin de Jockypompen staan opgesteld was schoon, opgeruimd en visueel in een goede staat van onderhoud.
- De bezochte noodstroomaggregaatruimte E-31 A was schoon, opgeruimd en visueel in een goede staat van onderhoud.

Wat waren de verbeterpunten?

- Het nog aangeven welke aantoonbare acties zijn ingezet n.a.v. de controle in 2021 op het functioneren van de kathodische bescherming (KB) van het ondergrondse brandblusleiding systeem.
- De opbouwstructuur van de diverse te gebruiken commandoruimtes in geval van een noodsituatie.
- Het aanbrengen van een repressieve maatregel met betrekking tot de afstroomrisico's rondom de LPG-tankautosplaats.

Geconstateerde overtredingen?

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

Het inspectieteam constateerde één overtreding in categorie 2:

- Het niet kunnen aantonen aan het inspectieteam gedurende deze Brzo-inspectie, dat het volledige Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblusinstallatie (VBB) zich in een aantoonbare goede staat van onderhoud bevindt en zijn functie in geval van nood kan vervullen.

Het inspectieteam constateerde twee overtredingen in categorie 3:

- De door een ieder te raadplegen stoffenlijst voldoet niet aan de randvoorwaarden zoals vastgelegd in het Besluit risico zware ongevallen 2015 en de Regeling risico zware ongevallen. Van meerdere aangeduide stoffen ontbraken de vereiste gegevens vereisten (t.w. de hoeveelheden, de chemische naam en het CAS-nummer).
- Johnson heeft de stoffenlijst voor hulpverleningsdiensten van de overheid niet voldoende toegankelijk en volledig gemaakt.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie hebben de inspecteurs een overtreding geconstateerd. Het bedrijf moet deze binnen de gestelde of nog te stellen termijn ongedaan maken. De inspecteurs hebben ook verbeterpunten geconstateerd en verwachten van het bedrijf dat het die uitvoert.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf noodzakelijke maatregelen neemt om een geconstateerde overtreding binnen de gestelde hersteltermijn te verhelpen en treden handhavend op bij het uitblijven daarvan. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. De procedure die daarbij wordt gevolgd is beschreven op de website van BRZO+.