

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Diversey B.V. te Rembrandtlaan 414, Enschede

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 2 en 3 september 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Diversey B.V. (verder te noemen Diversey). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 3 september 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Diversey?

Diversey produceert reinigingsmiddelen, onderhoudsmiddelen en desinfectiemiddelen voor onder andere de gezondheidszorg, de horeca en het onderwijs.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Diversey de volgende onderdelen:

- De organisatie en het personeel.
- De controle op de exploitatie.
- De planning voor noodsituaties.
- Faalmechanisme - vermoeiing (fatigue).
- Passieve brandbeveiliging.
- Drukapparatuur voorheen zorgplicht.

Resultaten

Wat was op orde?

- Grotendeels de opvolging van de bevindingen van de vorige BRZO-inspecties.
- Diversey beschikt over een personeel beleidsplan.
- Diversey heeft procedures met betrekking tot veilig werken en onderhoud van installaties.
- Diversey heeft een procedure voor de voorbereiding op noodsituaties en het opstellen van een bedrijfsnoodplan.

Wat waren de verbeterpunten?

- Diversey moet in de opleidingsplannen specifiek aandacht besteden aan de kennis van alle medewerkers met betrekking tot de beheersing van risico's op zware ongevallen.
- Diversey moet meer zorgdragen voor het volledig invullen van Maximo om te borgen dat inspectie/onderhoud/testen daadwerkelijk wordt/worden uitgevoerd.
- Diversey moet regelen dat er altijd voldoende BHV-ers/EHBO-ers aanwezig zijn.
- Diversey moet de sprinklerleidingen nog nader onderzoeken.
- De actuele stoffenlijst moet worden aangepast.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.