

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Titan Wood te Westervoortsedijk 71, Arnhem

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 11 en 13 juli 2016 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Titan Wood (verder te noemen Titan Wood). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 13 juli 2016 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Titan Wood?

Bij Titan Wood wordt hout verduurzaamd. Voor het proces worden grondstoffen (gevaarlijke stoffen) opgeslagen in opslagtanks.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Titan Wood de volgende onderdelen:

- de opvolging van de inspectie in 2015;
- de identificatie en beoordeling van de gevaren bij de destillatiekolom;
- de aanwezigheid en het onderhoud van de maatregelen bij de destillatiekolom om de gevaren te beheersen;
- de werkwijze voor het melden en afhandelen van (bijna) ongevallen en incidenten;
- de milieurisicoanalyse met betrekking tot het onderdeel water.

Resultaten

Wat was op orde?

De opvolging van de voorgaande inspectie:

- Titan Wood heeft de bevindingen uit de inspectie van 2015 opgepakt en waar nodig maatregelen getroffen.

De identificatie en beoordeling van de gevaren bij de destillatiekolom:

- Titan Wood heeft de gevaren bij de destillatiekolom bepaald en beoordeeld. De technische maatregelen om de gevaren te beheersen zijn aanwezig.

Het melden en afhandelen van (bijna) ongevallen en incidenten:

- Titan Wood heeft hiervoor een procedure. Deze procedure wordt in de praktijk toegepast.

De milieurisicoanalyse:

- De risico's voor het oppervlaktewater die kunnen ontstaan door onvoorziene lozingen door Titan Wood zijn verwaarloosbaar of acceptabel. Dit komt door maatregelen zoals opvangputten en afsluiters, en een deugdelijk noodplan. De afvalwaterzuivering beschikt over voldoende signalering en mogelijkheden om de ongewenste stroom opzij te zetten.

Wat waren de verbeterpunten?

De aanwezigheid en het onderhoud van de maatregelen bij de destillatiekolom om de gevaren te beheersen:
- het opstellen van beleid voor onderhoud en inspectie van de technische maatregelen om de gevaren te beheersen ontbreekt.

Het melden en afhandelen van (bijna) ongevallen en incidenten:

- de procedure voor het melden en afhandelen van (bijna) ongevallen en incidenten kan nog worden verbeterd voor de keuze van de methode voor het vervolgonderzoek
- het uitvoeren van een trendanalyse voor (bijna) ongevallen en incidenten waarin ook aandacht wordt besteed aan de directe en basis oorzaken.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.