

Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Accsys Technologies te Westervoortsedijk 71, Arnhem

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op www.brzoplus.nl.

Algemene informatie

Doelstelling van de inspectie

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

Doelstelling van de samenvatting

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

Inleiding

Op 13 en 14 november 2018 controleerden inspecteurs van het bevoegd gezag Wabo en de veiligheidsregio het bedrijf Accsys Technologies (verder te noemen Accsys). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 14 november 2018 bekend gemaakt aan het bedrijf.

Wat voor een bedrijf is Accsys?

Bij Accsys wordt hout verduurzaamd. Voor het proces worden grondstoffen (gevaarlijke stoffen) opgeslagen in opslagtanks.

Wat controleerden de inspecteurs?

De inspecteurs controleerden bij Accsys de volgende onderdelen:

- Bevindingen van voorgaande inspectie
- Ongevalsonderzoek
- Nieuwbouw MP4
- Opleiding en training

Resultaten

Wat was op orde?

Bevindingen van voorgaande inspectie

- Accsys heeft de bevindingen van de vorige inspectie opgevolgd.

Ongevalsonderzoek

- Accsys heeft met haar procedure een goede basis gelegd voor het onderzoeken van zware ongevallen en het nemen van maatregelen om herhaling te voorkomen.

Nieuwbouw MP4

- Accsys heeft laten zien dat de risico's van de tijdens de rondgang bekeken installatie zijn geïdentificeerd en dat hiervoor veiligheidsmaatregelen waren genomen.

Opleiding en training

- Accsys heeft een opleidingsmatrix die een goede basis geeft voor het opleiden en trainen van haar medewerkers.
- Accsys maakt het personeel bewust van haar preventiebeleid voor zware ongevallen.

Wat waren de verbeterpunten?

Ongevalsonderzoek

- Accsys heeft met het onderzoek naar het incident van 19 september 2018 haar eigen procedure niet volledig gevolgd. Het onderzoek is niet uitgevoerd met een methode die in de procedure is beschreven.
- Accsys heeft verzuimd tijdelijke maatregelen te nemen om het incident in de toekomst te voorkomen, dit is een overtreding die Accsys direct verholpen heeft, de noodzakelijke maatregelen zijn tijdens de inspectie alsnog getroffen.
- Accsys moet bij het onderzoeken van incidenten ook de eigen noodorganisatie meenemen.

Nieuwbouw MP4

- In de nieuwbouw zijn diverse procesopeningen voorzien van een handafsluiter maar niet af geblind.

Opleiding en training

- De opleidingsmatrix van Accsys is niet actueel en niet volledig.
- Accsys heeft in het veiligheidsbeheerssysteem niet geborgd op welke manier (onder)aannemers zijn opgenomen.

Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.