

# Samenvatting Titan Wood

## Resultaten

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens de inspecties, en hoe het toezicht bij Brzo-bedrijven werkt, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

## Algemene informatie

### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge veiligheids- en milieu-eisen voldoen. De inspectie heeft als doel om te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

### *Doelstelling van de samenvatting*

Deze samenvatting heeft als doel om op publieksvriendelijke manier inzicht te geven in de resultaten van deze Brzo-inspectie.

### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Inspecties zijn steekproeven. Bij Brzo-bedrijven vinden deze jaarlijks plaats. Tijdens een inspectie controleren inspecteurs niet alle onderdelen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden of milieu te maken hebben. In het rapport staat wat is aangetroffen tijdens deze inspectie.

### *Inleiding*

Op 1 en 5 juni 2015 controleerde een inspectieteam het bedrijf Titan Wood te Arnhem. De inspecteurs inspecteerden steekproefsgewijs vooral onderwerpen op het gebied van veiligheid. De inspecteurs brachten in kaart op welke punten het bedrijf de zaken op orde heeft en wat er nog aan schort. Op 5 juni 2015 lieten de inspecteurs het bedrijf weten wat hun bevindingen waren. In deze samenvatting staan de belangrijkste resultaten van deze inspectie en het eindoordeel van het inspectieteam.

### *Wat voor bedrijf is Titan Wood*

Bij Titan Wood wordt hout verduurzaamd. Voor het proces worden grondstoffen (gevaarlijke stoffen) opgeslagen in opslagtanks.

### *Wat controleerden de inspecteurs*

- de opvolging van de voorgaande inspectie;
- het personeel en de organisatie;
- de bedrijfshulpverleningsorganisatie door een oefening uit te voeren. Het betrof een oefening van een lekkage bij een opslagtank met de gevaarlijke stof azijnzuuranhydride.

## Resultaten

### *Wat was op orde?*

De opvolging van de voorgaande inspectie.

- Titan Wood heeft de bevindingen van de inspectie van vorig jaar opgepakt en waar nodig maatregelen genomen.

Het personeel en de organisatie.

- De procedures over het personeel en de organisatie zijn aanwezig en worden gebruikt.

De bedrijfshulpverleningsorganisatie.

- Tijdens de livetest blijkt dat het bedrijfsnoodplan wordt gevolgd en de diverse taken door de bedrijfshulpverlening worden uitgevoerd.

### *Verbeterpunten (geen overtreding)*

Het personeel en de organisatie.

- Er is geen beschrijving van de werkwijze van het inventariseren van de opleidingsbehoefte, het vaststellen van een opleidingsplan en het evalueren en bijstellen van het opleidingsplan aanwezig.

- Een aantal van de aanwezige documenten maakt geen deel uit van het managementsysteem. Het gebruik

en actueel houden van de documenten is hiermee niet gegarandeerd.

De bedrijfshulpverleningsorganisatie.

- Met betrekking tot de juiste uitvoering van de taken door de bedrijfshulpverleners zijn er nog een aantal aandachtspunten zoals:
- Het verbeteren van de onderlinge communicatie.
- Het gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Het voldoende aandacht hebben voor de windrichting.

Valgevaar

Tijdens de inspectie was er valgevaar voor de chauffeur van de tankwagen. Voor deze overtreding is een boeterapport opgesteld waarin het transportbedrijf als overtreder is aangemerkt Titan Wood moet ook maatregelen treffen om valgevaar te voorkomen.

Overtredingen

Bij Titan Wood is een overtreding aangetroffen.

Het inspectieteam beoordeelt tijdens de inspectie de ernst van de overtredingen. Er zijn drie categorieën die de ernst van de overtredingen weergeven. Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3 waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Op basis van deze indeling bepalen de inspecteurs hoe ze gaan handhaven.

De ernst van de overtreding is als volgt beoordeeld:

Het inspectieteam constateerde 1 overtreding in categorie 3.

- Titan Wood beschikt niet over een procedure voor de systematische identificatie van noodsituaties.

Eindoordeel

Bij Titan Wood is een overtreding aangetroffen.

Titan Wood heeft geen procedure voor de systematische identificatie van noodsituaties. Door het ontbreken van deze procedure is het niet zeker dat de juiste noodsituaties beschreven zijn en de bedrijfshulpverleningsorganisatie zich op de deze noodsituaties heeft voorbereid.

Het bedrijf moet de overtreding ongedaan maken. Als de inspecteurs ook verbeterpunten constateerden, verwachten ze van het bedrijf dat het die oppakt. Er zijn ook onderwerpen die de inspecteurs niet hebben onderzocht. Daar kan het inspectieteam geen uitspraken over doen.

Handhaving

De inspecteurs controleren of het bedrijf maatregelen neemt om de vastgestelde overtredingen te verhelpen. Dat doen ze volgens de landelijke handhavingsstrategie. Blijft het bedrijf in overtreding, dan nemen inspecteurs vervolgacties tot alle overtredingen zijn verholpen.