

## Samenvatting van het Brzo-inspectierapport bij Accsys Technologies te Westervoortsedijk 71, Arnhem

Informatie over wat Brzo betekent, welke inspectiediensten samenwerken tijdens inspecties bij Brzo-bedrijven, eventuele handhaving en een uitleg over veel voorkomende begrippen, vindt u op [www.brzoplus.nl](http://www.brzoplus.nl).

### Algemene informatie

#### *Doelstelling van de inspectie*

Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. De inspectie heeft als doel te controleren of het bedrijf aan die eisen voldoet.

#### *Doelstelling van de samenvatting*

Het doel van deze samenvatting is inzicht geven in de belangrijkste resultaten van deze Brzo-inspectie.

#### *Hoe moet u de beoordeling van de inspecteurs zien?*

Het inspectieteam kijkt naar onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Het team beoordeelt steekproefsgewijs en verdeelt de onderwerpen waarnaar gekeken wordt over een periode van vijf jaar. In deze periode komen alle onderdelen aan bod.

### Inleiding

Op 6 november 2019 controleerden inspecteurs van Inspectie SZW, het bevoegd gezag Wabo, de waterkwaliteitsbeheerder en de veiligheidsregio het bedrijf Accsys Technologies (verder te noemen Accsys). De resultaten zijn in kaart gebracht en op 6 november 2019 bekend gemaakt aan het bedrijf.

#### *Wat voor een bedrijf is Accsys?*

Bij Accsys wordt hout verduurzaamd. Voor het proces worden grondstoffen (gevaarlijke stoffen) opgeslagen in opslagtanks.

#### *Wat controleerden de inspecteurs?*

De inspecteurs controleerden bij Accsys de volgende onderdelen:

- Bevindingen naar aanleiding van de Brzo-inspectie van 2018.
- Identificatie van de gevaren en de risico's met betrekking tot de tankcontainers.
- Beheersing van de werkzaamheden met betrekking tot de tankcontainers.
- De milieurisicoanalyse.

### Resultaten

#### *Wat was op orde?*

- Opvolging van bevindingen van voorgaande inspectie.
- De tankcontainers worden gekeurd en onderhouden.

#### *Wat waren de verbeterpunten?*

- De veiligheidsstudies en installatiescenario's voor de opslag van azijnzuuranhydride (hierna: ANH) en azijnzuur (hierna: AZZ) zijn niet actueel.
- Accsys moet de controle, het gebruik en het onderhoud van de tankcontainers op onderdelen verbeteren.
- De beschrijving en uitwerking van risico's voor het oppervlaktewater bevatten onjuiste en niet actuele gegevens. Hierdoor kan Accsys niet aantonen dat de risico's in de milieurisicoanalyse voldoende zijn doorgevoerd. Accsys heeft dit onderkend en gaat de milieurisicoanalyse actualiseren.

### Eindoordeel

Tijdens deze inspectie constateerden de inspecteurs meerdere verbeterpunten en geen overtreding. De inspecteurs verwachten van het bedrijf dat het de verbeterpunten gaat uitvoeren.